

DVGW

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

Technisch-wissenschaftliche Vereinigung



Postfach 5240 · Frankfurter Allee 27-29 · 6236 Eschborn 1 · Telefon (06196) 44059 · Telex 417420

Eschborn, den 1. August 1979
G-Vw.Hö/Schö

An alle
Gasversorgungsunternehmen

Rundschreiben G 4/1979

Betr.: Bimetall-Zündsicherungen in Gasfeuerstätten

Sehr geehrte Damen und Herren!

Aufgrund von Vorkommnissen weisen wir darauf hin, daß noch Gasfeuerstätten, insbesondere Umlauf-Gaswasserheizer, die etwa in den Jahren 1960 bis 1964 gebaut worden sind, mit Bimetall-Zündsicherungen ausgerüstet sein können. Wir empfehlen, daß

1. bei Umstellung von Stadtgas oder anderen Gasen auf Erdgas (oder andere Gase) Bimetall-Zündsicherungen durch andere Zündsicherungen zu ersetzen oder die Feuerstätten gegen neue auszuwechseln sind,
2. bei vorhandenen Bimetall-Zündsicherungen im Zuge von Wartungsarbeiten die Feder und die Spindel dieser Zündsicherungen alle 2 Jahre auszuwechseln sind.

Mit freundlichen Grüßen