

**HB**

# 中华人民共和国航空工业部部标准

HB/Z82-84

---

指导性技术文件

光学工具安装型架

航空工业部1985-01-01发布

1985-01-01实施

---

中华人民共和国航空工业部 批准

# 目 录

1 常用符号.....	( 1 )
2 光学坐标系统.....	( 2 )
2.1 光学站 .....	( 2 )
2.2 光学视线 .....	( 3 )
2.3 光学坐标系.....	( 5 )
2.4 光学测量基准.....	( 6 )
2.5 光学测量转接工具.....	( 8 )
3 光学工具安装型架对型架结构的要求.....	( 11 )
3.1 总体要求 .....	( 11 )
3.2 自由度分离的设计.....	( 12 )
3.3 元件的设计要求.....	( 13 )
3.4 检修时的要求.....	( 14 )
4 光学视线的建立.....	( 14 )
4.1 建立光学站 .....	( 14 )
4.2 建立基准视线的典型程序 .....	( 15 )
4.3 几种典型辅助视线的建立程序.....	( 15 )
4.4 视线调整的典型操作程序.....	( 18 )
5 光学工具安装型架.....	( 20 )
5.1 型架元件六个自由度.....	( 20 )
5.2 型架元件自由度的典型控制方法.....	( 20 )
5.3 光学工具安装型架时基准元件的选择.....	( 22 )
5.4 型架元件的安装方法.....	( 22 )
6 安装准确度.....	( 23 )
6.1 仪器的使用准确度.....	( 23 )
6.2 综合安装准确度.....	( 41 )
附录A 光学工具安装型架典型实例.....	( 52 )

# 中华人民共和国航空工业部部标准

HB/Z82-84

## 光学工具安装型架

本标准是飞机制造中型架设计、工艺、制造和检验人员的指导性技术文件。也可作为其它工业部门，如造船、机床、重型机械、大型电机、火箭和导弹制造等的参考资料。

### 1 常用符号

- $\Delta$ —误差；  
 $\bar{\Delta}$ —误差 $\Delta$ 的平均值；  
 $\Delta_0$ —误差 $\Delta$ 的分布带中点值；  
 $\Delta_s$ —误差的上边界；  
 $\Delta_x$ —误差的下边界；  
 $\Delta_z$ —累计误差或尺寸链封闭环的误差；  
 $\omega$ —误差的分布带宽度之半；  
 $\omega_z$ —累积误差的分布带宽度之半；  
 $\delta$ —公差带之半；  
 $\sigma$ —均方差（标准误差）；  
 $k$ —相对离散系数；  
 $\alpha$ —相对不对称系数；  
 $f(n)$ —按尺寸链增环和减环总数 $n$ 所确定的，用于近似计算累积误差分布带宽度之半的修正系数；  
 $H$ —计算累积误差分布宽度之半用的修正系数；  
 $A$ —传递系数；  
 $n$ —瞄准读数次数或试验次数；  
 $L$ —瞄准距离，即仪器与被测目标的距离，一般表示长度；  
 $\Delta X_{ab}$ —建立“L”形站时，望远镜翻转后 $a$ 、 $b$ 值影响的误差；  
 $\Delta X_{ab}$ —望远镜扫瞄垂直平面时， $a$ 、 $b$ 值影响的误差；  
 $\Delta X_c$ —望远镜对准前面目标时， $c$ 值的影响误差；  
 $\Delta_{i-j}$ —望远镜放在 $i$ 站上，前面窗口对准目标，侧面窗口在 $j$ 站上误差；  
 $r$ —零距直角头 $90^\circ$ 误差；  
 $\Delta_r$ —零距直角头 $90^\circ$ 误差所造成的测量误差；  
 $J$ —望远镜十字丝与长杆千分尺测微头之间的间隙；  
 $i$ —水准仪 $i$ 角；  
 $\tau$ —水准器的灵敏度；  
 $\lambda$ —水准器用放大镜的放大倍数；