JB

中华人民共和国机械行业标准

电工合金标准(1)

中华人民共和国机械工业部 发布

目　　录

JB/T 7774.1—1995　银氧化锌电触头材料化学分析方法　EDTA 容量法测定锌量 …… (1)
JB/T 7774.2—1995　银氧化锌电触头材料化学分析方法　铬天青 S 分光光度法测定铝量 …… (3)
JB/T 7774.3—1995　银氧化锌电触头材料化学分析方法　硫脲分光光度法测定铋量 …… (6)
JB/T 7774.4—1995　银氧化锌电触头材料化学分析方法　火焰原子吸收光谱法测定镍量 …… (8)
JB/T 7774.5—1995　银氧化锌电触头材料化学分析方法　火焰原子吸收光谱法测定镁量 …… (11)
JB/T 7774.6—1995　银氧化锌电触头材料化学分析方法　火焰原子吸收光谱法测定镉量 …… (14)
JB/T 7775.1—1995　铜钨碳化钨真空触头材料化学分析方法　碘量法测定铜量 …… (17)
JB/T 7775.2—1995　铜钨碳化钨真空触头材料化学分析方法　络合滴定法测定铜量 …… (19)
JB/T 7775.3—1995　铜钨碳化钨真空触头材料化学分析方法　气体容量法测定碳量 …… (21)
JB/T 7776.1—1995　银氧化镉电触头材料化学分析方法　EDTA 络合滴定法测定镉量 …… (24)
JB/T 7776.2—1995　银氧化镉电触头材料化学分析方法　火焰原子吸收光谱法测定镉量 …… (27)
JB/T 7776.3—1995　银氧化镉电触头材料化学分析方法　火焰原子吸收光谱法测定锌量 …… (30)
JB/T 7776.4—1995　银氧化镉电触头材料化学分析方法　火焰原子吸收光谱法测定镍量 …… (33)
JB/T 7776.5—1995　银氧化镉电触头材料化学分析方法　苯芴酮分光光度法测定锡量 …… (36)
JB/T 7776.6—1995　银氧化镉电触头材料化学分析方法　硫脲分光光度法测定铋量 …… (38)
JB/T 7776.7—1995　银氧化镉电触头材料化学分析方法　火焰原子吸收光谱法测定镁量 …… (40)
JB/T 7776.8—1995　银氧化镉电触头材料化学分析方法　铬天青 S 分光光度法测定铝量 …… (43)
JB/T 7777.1—1995　银氧化锡氧化铟电触头材料化学分析方法　碘量法测定锡量 …… (46)
JB/T 7777.2—1995　银氧化锡氧化铟电触头材料化学分析方法　DETA 容量法测定铟量 …… (48)
JB/T 7777.3—1995　银氧化锡氧化铟电触头材料化学分析方法　丁二酮肟分光光度法测定镍量 … (50)
JB/T 7777.4—1995　银氧化锡氧化铟电触头材料化学分析方法　PAN 分光光度法测定锌量 …… (53)
JB/T 7777.5—1995　银氧化锡氧化铟电触头材料化学分析方法　火焰原子吸收光谱法测定
镍、锌和铟量 …… (56)
JB/T 7778.1—1995　银碳化钨电触头材料化学分析方法　硫氰酸盐容量法测定银量 …… (60)
JB/T 7778.2—1995　银碳化钨电触头材料化学分析方法　丁二酮肟分光光度法测定镍量 …… (62)
JB/T 7778.3—1995　银碳化钨电触头材料化学分析方法　气体容量法测定总碳量 …… (64)
JB/T 7778.4—1995　银碳化钨电触头材料化学分析方法　酸分离—气体容量法测定游离碳量 …… (67)
JB/T 7779—1995　银碳化钨(12)石墨(3)电触头技术条件 …… (69)
JB/T 7780.1—1995　铆钉触头用线材机械物理性能试验方法　铆钉触头用线材密度测量方法 …… (77)
JB/T 7780.2—1995　铆钉触头用线材机械物理性能试验方法　铆钉触头用线材硬度测量方法 …… (79)
JB/T 7780.3—1995　铆钉触头用线材机械物理性能试验方法　铆钉触头用线材电阻率测量方法 … (81)
JB/T 7780.4—1995　铆钉触头用线材机械物理性能试验方法　铆钉触头用线材拉伸试验方法 …… (83)
JB/T 7780.5—1995　铆钉触头用线材机械物理性能试验方法　铆钉触头用线材扭转试验方法 …… (87)
JB/T 8443.1—1996　铜铬触头材料化学分析方法　硫酸亚铁铵滴定法测定铬量 …… (89)
JB/T 8443.2—1996　铜铬触头材料化学分析方法　碘量法测定铜量 …… (92)
JB/T 8444—1996　粉末冶金法银金属氧化物电触头技术条件 …… (95)
JB/T 8505—1996　铜石墨电触头材料化学分析方法 …… (105)
JB/T 50081—1996　合金内氧化法银金属氧化物电触头　产品质量分等 …… (109)