

QJ

中华人民共和国航天工业部部标准

QJ1025—86

压阻式压力传感器特性与试验规范

1986—07—26批准

1987—03—01实施

中华人民共和国航天工业部 发布

中华人民共和国航天工业部部标准

QJ1025—86

压阻式压力传感器特性与试验规范

本标准适用于航天部新设计和生产的压阻式压力传感器，可作为设计、试验和验收压阻式压力传感器技术条件的编制依据。

利用压阻器件制成的多功能传感器，其压力测量部份应遵循本规范，其非压力参数的特性和试验方法不属于本规范之内。

与本标准有关的部标准

QJ28—87《压力传感器静态精度计算方法》

QJ29—83《传感器的图形符号》

QJ30—81《传感器名词术语》

QJ27—84《传感器产品代号命名方法》

QJ1022—86《压力传感器精度等级及量程系列》

1 特性

1.1 一般要求

1.1.1 被测压力的类型

绝对压力 (P_a)

表压力 (P_t)

密封参考压力 (P_s)

压差 (P_d)：压差分单项的 P_d ，双向的 P_{dd} ，参考压力 P_s （指密封腔内存在的压力）。

1.1.2 被测介质的类型

气体、液体、腐蚀介质和非腐蚀介质等。

1.1.3 与被测介质接触的材料、材料名称和牌号。

1.1.4 传感器的外形和尺寸。

1.1.5 传感器的三个轴向用笛卡尔坐标来表示。

1.1.6 传感器安装方法和安装尺寸。

1.1.6.1 螺纹连接：应给出螺纹的公称直径、精度和密封面的要求。

1.1.6.2 法蓝连接：应给出安装深度、孔数、孔径和公差要求。

1.1.7 传感器的安装力矩： ± N·m。

1.1.8 压力敏感头的形式

a. 直接式，隔离膜片式；

b. 全桥型、半桥分压型，单臂型；

c. 扩散型，外延型。

1.1.9 传感器质量 _____ Kg。

1.1.10 传感器标志

标志包括：传感器名称，产品代号，产品编号，生产单位代号或商标，压力类型，测量范围，工作温度，出厂日期。

特殊要求（如禁油等）的传感器，应有特殊区分的标志。

上述内容可有选择的标在壳体上，或写在产品说明书及产品合格证中。但产品代号和产品编号必须标在壳体上。

1.1.11 电气连接方式

插座式或外接电缆式，并提供电连接原理图。

1.1.12 外观

传感器外观不得有机械损伤，标志应完整。

1.2 性能指标

1.2.1 测量范围

测量范围从 _____ Pa 到 _____ Pa。

对于压差传感器，还应给出参考压力范围从 _____ Pa 到 _____ Pa。

1.2.2 输出

1.2.2.1 零位输出 _____ ± _____ V (mV 或 mA)。

1.2.2.2 满量程输出 _____ ± _____ V (mV 或 mA)。

1.2.3 激励电源

额定工作电压或电流值，允许 ± _____ V 或电流 _____ mA。最大极限电压 ± _____ V 或电流 _____ mA。

1.2.4 电气性能

1.2.4.1 输入阻抗或阻值

输入阻抗是在输出端为开路时测量其值，表示为 _____ ± _____ Ω， _____ ± _____ Hz。

1.2.4.2 输出阻抗或阻值

输出阻抗是在输入端为短路时测量其值，表示为 _____ ± _____ Ω， _____ ± _____ Hz。

1.2.4.3 负载阻抗

负载阻抗表示为 _____ Ω。保证传感器特性条件下允许输出的最小负载。

1.2.4.4 绝缘电阻

传感器的测量电路输出线与壳体之间的绝缘电阻。规定为直流100V时大于500MΩ。

带放大线路的传感器为直流 _____ V，大于 _____ MΩ。

1.2.5 静态特性

1.2.5.1 特性方程：

$$y = a + bX$$

式中： X —— 校准压力值；

Y —— 对应于各校准压力值的电输出值；