

Berichtigungen
zu DIN ISO 11342:1999-05
(ISO 11342:1998/Cor. 1:2000)

Berichtigung 1
zu
DIN ISO 11342

ICS 21.120.40

Corrigenda to DIN ISO 11342:1999-05 (ISO 11342:1998/Cor. 1:2000)

Corrigenda à DIN ISO 11342:1999-05 (ISO 11342:1998/Cor. 1:2000)

Es wird empfohlen, auf der betroffenen Norm
einen Hinweis auf diese Berichtigung zu machen.

Das ISO/TC 108/SC 1 hat eine Berichtigung zu ISO 11342:1998 erstellt und am 2000-06-01 herausgegeben. Sie ist in die folgende Deutsche Norm einzufügen:

DIN ISO 11342 Mechanische Schwingungen — Verfahren und Kriterien für das mechanische Auswuchten nachgiebiger Rotoren (ISO 11342:1998)

Abschnitt 8.3.3.1: Streiche Aufzählung c).

Abschnitt 8.3.3.2: Streiche Aufzählung d).

Abschnitt D.1: Ersetze die 8. Zeile durch

Zulässige äquivalente Unwucht in der ersten Eigenform, 60 % davon: 2 311 g · mm

und streiche die Anmerkung.

Tabelle D.1, Spalte AE 1, vorletzte Reihe: Ersetze 1,99/246° durch 1,99/146°.

Tabelle D.4, letzte Spalte: Ersetze zweimal 3 850 g · mm durch 2311 g · mm.

Normenausschuss Akustik, Lärminderung und Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI