

**Berichtigungen zu DIN ISO 6987:2003-07**Berichtigung 1  
zu  
DIN ISO 6987

Es wird empfohlen, auf der betroffenen Norm einen Hinweis auf diese Berichtigung zu machen.

ICS 25.100.01

Corrigenda to DIN ISO 6987:2003-07

Corrigenda à DIN ISO 6987:2003-07

In

**DIN ISO 6987:2003-07,****Wendeschneidplatten aus Hartmetall mit Eckenrundungen und teilweiser zylindrischer Befestigungsbohrung — Maße (ISO 6987:1998)**

ist folgende Korrektur vorzunehmen:

In Tabelle C.4 müssen die Zeilen für  $d = 6,35$  mm (VCGW 1103, VCGT 1103, VCMW 1103, VCMT 1103) und für  $d = 9,525$  mm (VCGW 1604, VCGT 1604, VCMW 1604, VCMT 1604) geändert werden. Die korrigierte Tabelle C.4 ist auf Seite 2 ersichtlich.

Fortsetzung Seite 2