

3.4.2.2 浸液


对于显微镜浸液物镜 NA 的测量,应按规定在物镜前表面与孔径计狭缝之间注入相应的浸液介质。

3.4.2.3 工作距离

在测量照相物镜入瞳直径时,测量显微镜的工作距离,应能保证对入瞳调焦。

3.4.2.4 入瞳直径测量结果

由于照相物镜光阑的形状不是规则的圆形,因此应选取多个直径方向测量,并取其平均值作为测量结果。对入瞳不是圆形的物镜,应以等效面积的圆直径计算之。




中华人民共和国国家标准

GB/T 10987—2009
代替 GB/T 10987—1989

光学系统 参数的测定

Optical systems—Determination of parameters



GB/T 10987-2009

版权专有 侵权必究

*

书号:155066 · 1-39282
定价: 16.00 元

2009-09-30 发布

2009-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

3.4.1.2 数值孔径测量方法

按式(12)表示数值孔径 NA:


式中：

n ——物空间介质折射率；

ψ ——物方半径孔径角。

数值孔径 NA 用数值孔径计测量,孔径计玻璃圆柱体表面有两圈刻度线,内圈刻度线为 U 值,外圈刻度线为 NA 值。

孔径计的大致结构如图 9 所示,在金属框上面位于玻璃圆柱面处装有带十字分划板的小平行光管,作为无限远目标,并与指标线一起沿玻璃圆柱面滑动。



- 1——指标线；
 - 2——金属框；
 - 3——手柄；
 - 4——小灯泡；
 - 5——宽带滤光片；
 - 6——十字线分划板；
 - 7——平行光管物镜；
 - 8——指标线玻璃板；
 - 9——玻璃半圆柱体；
 - 10——底座；
 - 11——狭缝

冬 9

测量时按规定的机械筒长装入被测物镜和观察用目镜。将孔径计置于显微镜载物台上，显微镜对孔径计表面的狭缝调焦，直到狭缝像清晰为止；在保证物距不变的条件下，取下观察用目镜代之装上低倍显微系统，并对被测物镜后焦面上的十字像调焦，用手柄滑动平行光管，直到十字像的中心与孔径直径方向左右边缘相交，两次读数的平均值就是被测物镜的数值孔径值。

对于低倍物镜的测量，可用小孔光阑取代观察用目镜，人眼通过小孔光阑直接观测。

3.4.2 测量装置和测量的基本要求

3.4.2.1 照明条件

入瞳直径的测量采用白光照明。数值孔径计的无限远十字目标，应通过中心波长为 546 nm 的宽带滤光片照明。

