

中华人民共和国国家标准

GB 3848—83 ≈ ISO 3326—1975

4 取样

取样按有关规定进行。

5 步骤

- 5.1 置试样于一直流磁场中，使其长轴方向与磁场方向一致，并使试样磁化到技术磁饱和状态。
- 5.2 在反向的直流磁场中使试样去磁。去磁的速度必须足够慢，使能得到3.2条所列精度。
- 5.3 对去磁的试样测定矫顽（磁）力 H_{CM} 。

6 结果的表示

测定矫顽（磁）力 H_{CM} 的结果应修约到0.1kA/m。

7 试验报告

- a. 本标准号；
- b. 辨别试样所需的详细情况；
- c. 测得的结果；
- d. 本标准未规定或自选的全部操作情况；
- e. 已影响结果所发生的任何情况。

附加说明：

本标准由中华人民共和国冶金工业部提出。
本标准由自贡硬质合金厂负责起草。
本标准主要起草人聂仁。

硬质合金矫顽(磁)力测定方法

Hardmetals—determination of (the magnetization) coercivity



GB 3848—1983

书号：15169·1-2206

定价：8.00元

*
标目 4—21

1983-09-14 发布

1984-09-01 实施

国家标准局 批准

硬质合金矫顽(磁)力测定方法

Hardmetals—determination of (the magnetization) coercivity


本标准适用于对含3%以上铁磁物质作粘结剂的硬质合金矫顽(磁)力的测定。
本标准等效采用ISO 3326—1975《硬质合金——矫顽力(磁力)的测定》。

1 原理

试样在直流磁场中磁化到技术磁饱和状态,然后使试样完全去磁($M = 0$)所需的反向磁场的大小,即为所要测定的矫顽(磁)力 H_{CM} 。

2 符号和名称

矫顽(磁)力 H_{CM} 的单位是A/m,它是使试样磁化强度减少到零(见下图)所需施加的反向磁场的大小。



符 号	名 称	单 位
H	磁场强度	kA/m
M	试样磁化强度	kA/m
M_S	饱和磁化强度	kA/m
H_{CM}	矫顽(磁)力	kA/m

3 设备

3.1 设备要能使试样在直流磁场中磁化到技术饱和状态,并使它去磁。

3.2 设备的精度,矫顽磁力20kA/m以内为0.2kA/m; 20kA/m以上为1%。

3.3 为使试样达到技术磁饱和,磁场强度应为200~400kA/m,按所用设备类型而定。

中华人民共和国
国家标准
硬质合金矫顽(磁)力测定方法
GB 3848—83

中国标准出版社出版
(北京复外三里河)

中国标准出版社印刷车间印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

开本 880×1230 1/16 印张 1/4 字数 3,000
1984年4月第一版 1984年4月第一次印刷
印数 1—6,000

书号: 15169·1-2206 定价 8.00元

标目 4—21