

ICS 77.120.99
G 13



中华人民共和国国家标准

GB/T 3253.10—2009

GB/T 3253.10—2009

锑及三氧化二锑化学分析方法 汞量的测定 原子荧光光谱法

中华人民共和国
国家标 准
锑及三氧化二锑化学分析方法
汞量的测定
原子荧光光谱法
GB/T 3253.10—2009

*
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河街 16 号

邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 7 千字
2009 年 6 月第一版 2009 年 6 月第一次印刷


*

书号：155066·1-37496 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533



GB/T 3253.10-2009

2009-04-08 发布

2010-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的荧光强度差值与最低段的荧光强度差值之比，应不小于 0.8。

仪器参考工作条件：

——灯电流：20 mA；
——负高压：260 V；
——载气流量：400 L/min；
——屏蔽气流量：900 L/min。

5 分析步骤

5.1 试料

按表 1 称取试样，精确至 0.000 1 g。

表 1 试料量

汞的质量分数/%	试料量/g
0.000 020~0.000 060	0.50
>0.000 060~0.000 15	0.20
>0.000 15~0.000 3	0.10

5.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

5.4 测定

5.4.1 将试料(5.1)置于 100 mL 烧杯中，加入 10 mL 王水(3.4)，盖上表面皿，于电炉上低温溶解清亮，并加热煮沸驱除氮的氧化物，取下冷却，加 1 mL 重铬酸钾溶液(3.8)，并补加 10 mL 盐酸(3.2)，移入 50 mL 容量瓶中用水稀释至刻度，摇匀。

5.4.2 移取试液 5 mL 于 25 mL 容量瓶中，加入 5.0 mL 盐酸(3.2)以水定容，混匀。

5.4.3 在原子荧光光谱仪上，用盐酸(3.5)作载流，用硼氢化钾溶液(3.7)作还原剂，以汞特种空心阴极灯为激发光源，测量试料溶液的荧光强度，减去随同试料空白溶液的荧光强度，从工作曲线上查得相应汞的浓度。

5.5 工作曲线的绘制

5.5.1 移取 0 mL、0.50 mL、1.00 mL、1.50 mL、2.00 mL 汞标准溶液 B(3.9.3)于一组 100 mL 容量瓶中，分别加入盐酸(3.2)5 mL，1 mL 重铬酸钾溶液(3.8)，用水稀释至刻度，混匀。

5.5.2 在与试料测定相同条件下测量标准溶液的荧光强度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的荧光强度。以汞浓度为横坐标，荧光强度为纵坐标，绘制工作曲线。

6 分析结果的计算

汞含量以汞的质量分数 $w(\text{Hg})$ 计，数值以%表示，按公式(1)计算：

$$w(\text{Hg}) = \frac{c \cdot V_0 \cdot V_2 \times 10^{-9}}{m_0 \cdot V_1} \times 100 \quad (1)$$

式中：

c ——自工作曲线上查得汞的浓度，单位为纳克每毫升(ng/mL)；

V_0 ——试液定容体积，单位为毫升(mL)；

V_2 ——待测试液定容体积，单位为毫升(mL)；

前 言

GB/T 3253《锑及三氧化二锑化学分析方法》共有 11 个部分：

——GB/T 3253.1—2008 锑及三氧化二锑化学分析方法 砷量的测定 砷钼蓝分光光度法；
——GB/T 3253.2—2008 锑及三氧化二锑化学分析方法 铁量的测定 邻二氮杂菲分光光度法；
——GB/T 3253.3—2008 锑及三氧化二锑化学分析方法 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法；
——GB/T 3253.4—2009 锑及三氧化二锑化学分析方法 锑中硫量的测定 燃烧中和法；
——GB/T 3253.5—2008 锑及三氧化二锑化学分析方法 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法；
——GB/T 3253.6—2008 锑及三氧化二锑化学分析方法 硒量的测定 原子荧光光谱法；
——GB/T 3253.7—2009 锑及三氧化二锑化学分析方法 锑量的测定 原子荧光光谱法；
——GB/T 3253.8—2009 锑及三氧化二锑化学分析方法 三氧化二锑量的测定 碘量法；
——GB/T 3253.9—2009 锑及三氧化二锑化学分析方法 镉量的测定 火焰原子吸收光谱法；
——GB/T 3253.10—2009 锑及三氧化二锑化学分析方法 汞量的测定 原子荧光光谱法；
——GB/T 3253.11—2009 锑及三氧化二锑化学分析方法 锑量的测定 原子吸收光谱法。

本部分为第 10 部分。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：锡矿山闪星锑业有限责任公司。

本部分参加起草单位：湖南出入境检验检疫局、北京矿冶研究总院。

本部分主要起草人：吴东华、宋应球、毛晓红、陈新焕、袁玉霞、杨万彪。