

HB

中华人民共和国航空工业标准

HB 7268—96

机载阴极射线管显示器 光度和色度测量方法

1996—09—13 发布

1996—10—01 实施

中国航空工业总公司 批准

目 次

1	主题内容与适用范围	(1)
2	术语	(1)
3	测量分类	(3)
4	测量等级	(4)
4.1	I 级(研制阶段)	(4)
4.2	II 级(生产/质量保证).....	(4)
4.3	III 级(维修/航线准备).....	(4)
5	测量设备准确度要求和校准	(4)
5.1	光度计	(4)
5.2	光谱辐射计	(5)
6	实验室标准测量条件	(7)
6.1	温度	(7)
6.2	湿度	(7)
6.3	电源	(7)
6.4	环境光	(7)
6.5	高频脉动电路	(8)
7	几何测量	(8)
7.1	线宽测量	(8)
7.2	不会聚.....	(15)
7.3	几何失真.....	(18)
7.4	字符尺寸.....	(24)
7.5	观察包络.....	(26)
8	亮度测量.....	(31)
8.1	设备.....	(31)
8.2	面亮度测量方法.....	(32)
8.3	线亮度测量方法.....	(32)
8.4	亮度均匀度测量方法.....	(35)
8.5	亮度的明暗灰度.....	(36)
8.6	亮度对比度.....	(37)
9	颜色.....	(43)
9.1	设备.....	(45)
9.2	准备.....	(47)

9.3 色度测量.....	(47)
9.4 颜色均匀度.....	(48)
9.5 色差测量.....	(48)
附录 A 对比度的表达方式及其适用范围	(51)