

HB

中华人民共和国航空行业标准

FL 0170

HB 0-50-2003
代替 HB 0-50-1969

螺纹孔的倒角和环槽

Chamfer and Ring Groove of Thread Hole

2003-09-25 发布

2003-12-01 实施

国防科学技术工业委员会 发布

前　　言

本标准自实施之日起代替 HB 0-50-1969 《螺纹孔的倒角和环槽》，原 HB 0-50-1969 废止。

本标准按新标准的技术要求和编制要求修订了 HB 0-50-1969。主要有以下变化：

- a) 修正了螺纹孔符号的标记(d_0 改为 D)避免出现与螺纹基本尺寸标记概念相混淆的现象。
- b) 按普通螺纹国家标准规定修正了螺纹术语和符号。
- c) 补充了特殊深度环槽的要求。

本标准由中国航空工业第一集团公司提出。

本标准由中国航空工业第三〇一研究所归口。

本标准起草单位：中国航空工业第三〇一研究所、中国航空工业第六〇一研究所、沈阳飞机工业(集团)有限公司；

本标准主要起草人：徐阿玲、沈义福、张占元、孟广海。

本标准于 1969 年第一次发布。