

HB

**中华人民共和国航空航天工业部
航空工业标准**

HB 6677—92

**民用航空器升降速度表
最低性能要求**

1993—02—22 发布

1993—05—01 实施

中华人民共和国航空航天工业部 批准

目 次

1 主题内容与适用范围	(1)
2 引用文件	(1)
3 一般要求	(1)
3.1 量程标识	(1)
3.2 指示方法	(1)
3.3 显示	(1)
3.4 防火	(2)
3.5 表玻璃反射	(2)
3.6 控制器的可达性	(2)
3.7 加速度敏感组件	(2)
3.8 互换性	(2)
3.9 试验影响	(2)
3.10 安装限制	(2)
3.11 精度	(2)
3.12 电源故障指示	(2)
4 标准条件下的性能要求	(3)
4.1 调零	(3)
4.2 刻度误差	(3)
4.3 指针延迟	(3)
4.4 摩擦	(4)
4.5 泄漏	(4)
4.6 位置误差	(4)
4.7 加速度敏感组件	(4)
4.8 过压	(4)
5 环境条件下的性能要求	(4)
5.1 磁影响	(5)
5.2 温度	(5)
5.3 高度	(5)
5.4 振动	(5)
5.5 冲击	(5)
5.6 湿热	(5)
5.7 电源输入	(5)
5.8 电压尖峰	(5)

5.9	电源线音频传导敏感性	(5)
5.10	感应信号敏感性	(6)
5.11	射频敏感性	(6)
5.12	射频能量辐射	(6)
5.13	爆炸	(6)
5.14	防水	(6)
5.15	流体敏感性	(6)
5.16	砂尘	(6)
5.17	霉菌	(6)
5.18	盐雾	(6)
6	标准条件下的最低验收试验要求	(6)
	附录 A 标准试验条件(补充件)	(7)