

JB/T 9478.3—2013

ICS 19.020
L 54
备案号: 44250—2014

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 9478.3—2013
代替 JB/T 9478.3—1999

光电池测量方法
第 3 部分: 光电转换效率

Measuring methods of photocell
—Part 3: Photo-electric conversion efficiency


中华人民共和国
机械行业标准
光电池测量方法
第 3 部分: 光电转换效率
JB/T 9478.3—2013

机械工业出版社出版发行
北京市百万庄大街 22 号
邮政编码: 100037

210mm×297mm·0.5 印张·8 千字
2014 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
定价: 12.00 元

书号: 15111·11431
网址: <http://www.cmpbook.com>
编辑部电话: (010) 88379778
直销中心电话: (010) 88379693
封面无防伪标均为盗版

版权专有 侵权必究



JB/T 9478.3—2013

2013-12-31 发布

2014-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

式中:

η ——光电转换效率, %;

P_{mp} ——最大输出电功率, 单位为瓦 (W);

E ——光照度, 单位为瓦每平方米 (W/m^2);

A ——光电池的面积, 单位为平方米 (m^2)。



目 次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 基本要求.....	1
5 测量方法.....	1
5.1 原理.....	1
5.2 步骤.....	1