

ICS 01.080.20; 25.080.99

J 59

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 10208—2000

电火花加工机床 操作指示形象化符号

Electro-discharge machines—
Symbols for indications appearing

2000-08-31 发布

2001-01-01 实施

国家机械工业局 发布

目 次

前言

1 范围	1
2 引用标准	1
3 定义	1
4 操作指示符号	1
5 应用	25

前 言

本标准规定了用于电火花加工机床的图形符号，其中采用了 ISO 7000：1989《设备用图形符号—索引和一览表》和 ISO 3864：1984《安全颜色和安全标志》中的有关图形符号，这些图形符号通常表示机床的操作指示、功能状况等。

为了减少不必要的重复，GB/T 3168—1993《数字控制机床 操作指示形象化符号》中规定的图形符号，本标准均未列入。为了便于使用，选用了 GB/T 3167—1993《金属切削机床 操作指示形象化符号》中的部分图形符号。

本标准由全国特种加工机床标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：苏州电加工机床研究所。

本标准主要起草人：傅初生、孙洁、于志三。