

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 9942—2012
代替 JB/T 9942—1999

编码器的型式与出厂检验项目及重要度见表 B.1。

表 B.1


序号	检验项目	重要度	要求	型式检验	出厂检验
1	功能	B	第5章	○	○
2	外观	B	6.1	○	○
3	防护等级	A	6.2	○	—
4	抗干扰能力	A	6.3	○	—
5	编码器输出信号	B	6.4	○	○
6	准确度	B	6.5	○	○
7	电气安全性能	A	第7章	○	○
8	气候环境	B	8.1	○	—
9	振动(正弦)	B	8.2.1	○	—
10	冲击	B	8.2.2	○	—
11	跌落	B	8.2.3	○	—
12	电源	B	8.4	○	○
13	标志与包装	B	第11章	○	○

注: “○”表示检验, “—”表示不检验。

JB/T 9942—2012

光栅角度编码器

Angle grating encoder



JB/T 9942-2012

版权专有 侵权必究

*

书号: 15111 · 10585
定价: 18.00 元

2012-05-24 发布

2012-11-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

表 A.1

测回	自准直仪读数			
	第1测点	第2测点	...	第N测点
第一测回	$\theta_{1,1}$	$\theta_{1,2}$...	$\theta_{1,N}$
第二测回	$\theta_{2,1}$	$\theta_{2,2}$...	$\theta_{2,N}$
:	:	:	:	:
第N测回	$\theta_{N,1}$	$\theta_{N,2}$...	$\theta_{N,N}$

$$V_j = \frac{\sum_{i=1}^N \theta_{i,j} - \sum_{i=1}^N \theta_{i,1}}{N} \dots \quad (\text{A.1})$$

式中:

 $\theta_{i,j}$ ——第*i*测回第*j*位置的自准直仪读数; V_j ——被测角度编码器第*j*测点的角度测量误差;*N*——每测回的测量点数。

中华人民共和国

机械行业标准

光栅角度编码器

JB/T 9942—2012

*

机械工业出版社出版发行

北京市百万庄大街 22 号

邮政编码: 100037

*

210mm×297mm • 1 印张 • 27 千字

2012 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 18.00 元

*

书号: 15111 • 10585

网址: <http://www.cmpbook.com>

编辑部电话: (010) 88379778

直销中心电话: (010) 88379693


封面无防伪标均为盗版

附录 A
(规范性附录)
排列互比法

A.1 排列互比法原理

排列互比法是将被测角度编码器与陪检器具同轴安装,然后进行排列有序的互比测量,通过数据处理得出被测角度编码器角度分度误差。

假设陪检器具为多面棱体,其面度为N,则测量间隔为 $\Phi=360^\circ/N$ 。排列互比法原理图如图A.1所示。



图A.1 排列互比法原理图

第一测回: 被测角度编码器为 0° 、多面棱体第1面对准自准直仪, 读取自准直仪示值(第1测点) $\theta_{1,1}$; 被测角度编码器与多面棱体相对位置保持不变, 被测角度编码器转过 Φ 角(此时多面棱体第2面对准自准直仪), 读取自准直仪示值(第2测点) $\theta_{1,2}$; 被测角度编码器再次转过 Φ 角并读取自准直仪示值(第3测点) $\theta_{1,3}$; ...; 直至被测角度编码器转过一圈。

第二测回: 保持被测角度编码器为 0° 、旋转多面棱体使其第2面对准自准直仪, 读取自准直仪示值(第1测点) $\theta_{2,1}$; 被测角度编码器与多面棱体相对位置保持不变, 被测角度编码器转过 Φ 角(此时多面棱体第3面对准自准直仪), 读取自准直仪示值(第2测点) $\theta_{2,2}$; 被测角度编码器再次转过 Φ 角并读取自准直仪示值(第3测点) $\theta_{2,3}$; ...; 直至被测角度编码器转过一圈。

第三测回: 保持被测角度编码器为 0° 、旋转多面棱体使其第3面对准自准直仪;。

如此测量, 直至测完第N测回。

A.2 排列互比法数据处理方法

排列互比法测量数据见表A.1。

被测角度编码器各测点角度测量误差按公式(A.1)计算。

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 结构型式与基本参数	2
4.1 结构型式	2
4.2 基本参数	2
5 功能	2
5.1 数值显示	2
5.2 参考零位	2
6 要求	2
6.1 外观	2
6.2 防护等级(IP)	3
6.3 抗干扰能力	3
6.4 编码器输出信号	3
6.5 准确度	3
7 电气安全性能	3
8 环境适应性	3
8.1 气候环境	3
8.2 力学环境	4
8.3 周围环境	4
8.4 电源	4
9 试验方法	4
9.1 功能	4
9.2 外观	4
9.3 防护等级(IP)	4
9.4 抗干扰能力	4
9.5 编码器输出信号	5
9.6 准确度	5
9.7 电气安全性能	6
9.8 环境适应性	6
10 检验规则	6
10.1 出厂检验	6
10.2 型式检验	6
10.3 判定规则	7
11 标志与包装	7
11.1 标志	7
11.2 包装	7