

JB

中华人民共和国机械行业标准

电机 标 准 (13)

中华人民共和国机械工业部 发布

目 录

JB/T 50071—1995	小功率电机产品质量分等 通则	(1)
JB/T 7785—1995	低压电机绝缘结构寿命快速试验评定方法(步进应力法)	(10)
JB/T 8311—1996	爪极式永磁同步电动机	(25)
JB/T 8312. 1—1996	小型异步电动机用工程塑料风扇技术条件(机座号 63~355)	(30)
JB/T 8312. 2—1996	小型异步电动机用工程塑料风罩技术条件(机座号 63~160)	(37)
JB 8439—1996	高压电机使用于高海拔地区的防电晕技术要求	(43)

低压电机绝缘结构寿命快速试验评定方法 (步进应力法)

1 主题内容与适用范围

本标准规定了低压电机定子绕组绝缘结构寿命的快速试验评定方法。该方法采用整机作试样，以温度步进方式达到快速试验目的，获得绝缘结构平均寿命的极大似然估计值。

本标准适用于运行在一般条件下各种耐热等级的三相、单相低压电机，其寿命服从对数正态分布，以被试绝缘结构与参照(基准)绝缘结构在同一试验中进行对比作出相对评定。

2 引用标准

- GB 755 旋转电机 基本技术要求
- JB/DQ 3205 低压电机绝缘结构寿命整机评定试验方法

3 术语和符号

3.1 正反转

试样电机在加速试验中，以一定时间节拍，按照“通电运行→停电滑行→倒相通电反转→停电滑行”形式运转，称作正反转，亦称为逆转起动运行。

3.2 温度步进加速寿命试验：

规定一组高于正常工作温度的试验温度水平—— $T_1 < T_2 < T_3 < \dots < T_L$ ，和一组相应的试验时间—— $\tau_1 > \tau_2 > \tau_3 > \dots > \tau_L$ 。试样电机先在 T_1 温度下试验 τ_1 小时，然后，将未失效的电机在温度水平提高到 T_2 条件下继续进行试验到 τ_2 小时……。这样，不断地把未失效的电机按步进方式提高温度水平(按 $T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow \dots \rightarrow T_L$ 顺序)进行试验，直至所有电机失效为止。

3.3 符号

- a ——加速方程的截距；
- \hat{a} ——加速方程截距的估计值；
- b ——加速方程的斜率；
- \hat{b} ——加速方程斜率的估计值；
- μ ——寿命的对数均值；
- $\hat{\mu}$ ——对数均值的估计值；
- σ ——寿命的对数标准差；
- $\hat{\sigma}$ ——对数标准差的估计值；
- σ^2 ——寿命的对数方差；
- $\hat{\sigma}^2$ ——对数方差的估计值；
- T_0 ——额定条件下工作温度水平，K；
- $E(T_0)$ ——额定条件下电机的平均寿命，h；
- $\hat{E}(T_0)$ ——额定条件下电机平均寿命的估计值，h；