

ICS 73.100.10:73.100.30
D 97
备案号: 25305—2008

MT

中华人民共和国煤炭行业标准

MT/T 1056—2008

矿用反井钻机钻杆失效技术条件

Failure technical conditions of drilling rod for mine raise boring machine

2008-11-19 发布

2009-01-01 实施

国家安全生产监督管理总局 发布

前 言

本标准由中国煤炭工业协会科技发展部提出。

本标准由煤炭行业煤矿专用设备标准化技术委员会归口。

本标准由煤炭科学研究总院北京建井研究所(北京中煤矿山工程有限公司)负责起草,煤炭科学研究总院南京研究所参加起草。

本标准主要起草人:刘志强、陈朝晖、王强、徐广龙、王新、孙玉萍。