

QJ

中华人民共和国航天工业部部标准

QJ1082—86

应变式力传感器特性与试验规范

1986—11—10发布

1987—05—01实施

中华人民共和国航天工业部 批准

中华人民共和国航天工业部部标准

QJ1082—86

应变式力传感器特性与试验规范

本标准适用于航天部研制、设计、生产的应变式力传感器。各单位可根据本标准制定具体的技术要求和试验验收细则。有特殊要求的应变式力传感器和应变式称重传感器也可参照执行。

与本标准有关的部标准：

QJ27—84《传感器产品代号命名方法》

QJ28—87《压力传感器静态精度计算方法》

QJ29—83《传感器的图形符号》

QJ30—81《传感器名词术语》

1 特性

1.1 一般特性

1.1.1 传感器的类型。

拉伸型；

压缩型；

拉压两用型。

1.1.2 传感器的外形轮廓和外形尺寸。包括插头座的最大极限尺寸。单位：mm

1.1.3 传感器的力连接件。要在轮廓图上指明传感器两端力连接件的位置、尺寸、尺寸公差以及其它特殊要求。以保证妥当地对传感器加载。

1.1.4 传感器的安装方式和安装尺寸。轮廓图上要指明安装方式和安装尺寸。其中包括孔的直径、深度和数量。螺纹的标称直径、深度和数量以及精度等级。

1.1.5 传感器安装表面要求。

1.1.6 安装力矩表示为不大于 _____ N·m.

1.1.7 传感器电器连接件的位置：要指明插头座和电缆线的方位。

1.1.8 传感器质量。单位：g、kg.

1.1.9 力敏感元件的形式。如：拉压式、弯曲式和剪切式等。

1.1.10 所用应变片的形式、数量、阻值和贴粘位置。

应变片形式包括：丝式或箔式等。

应变片的标称阻值规定为： 60Ω 、 120Ω 、(175Ω)、 240Ω 、 350Ω 、 600Ω 。

1.1.11 应变电桥数量，即输出路数和全桥还是半桥工作。

1.1.12 传感器标志：

传感器名称、量程、产品代号、产品编号、出厂日期、输出路数鉴别和生产单位。
下列标志可以选择：额定激励电压，传感器系数，工作温度范围，注册商标。

1.2 电气特性


1.2.1 电气连接方式

插头插座式和电缆式。

- a. 电气连接方式按图1。
- b. 图1所示输出信号极性适应范围如下：
对拉伸型传感器施加拉伸力；
对压缩型传感器施加压缩力；
对拉压两用型传感器施加拉伸力。
- c. 电缆的屏蔽线不允许与传感器壳体相连。
- d. 传感器内部若有补偿，校准等线路要在图1中表示出来。
- e. 屏蔽电缆中有的导线颜色与图1中规定不符时，要在文件中另加说明。

1.2.2 额定激励电压

额定激励电压表示为直流_____V，或交流有效值_____V，_____Hz。



六蕊屏蔽电缆和七蕊插头座

四蕊屏蔽电缆和五蕊插头座

图1 电气连接方式示意图

1.2.3 最大激励电压

最大激励电压表示为直流_____V或交流有效值_____V，_____Hz。

1.2.4 绝缘电阻

传感器的测量电路与壳体之间的绝缘电阻表示为：直流100V_____MΩ。

1.2.5 输入阻抗

输入阻抗表示为_____±____Ω。或者_____±____Ω(_____Hz)。测量时
输出端开路。

1.2.6 输出阻抗