

# 中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 11125—2015

SB/T 11125—2015

## 肉类蔬菜流通追溯手持读写终端 通用规范

General specification for hand held read-write terminal  
for traceability of meat and vegetable

中华人民共和国国内贸易  
行业标准  
肉类蔬菜流通追溯手持读写终端  
通用规范  
SB/T 11125—2015

\*  
中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)  
网址 www.spc.net.cn  
总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238  
读者服务部:(010)68523946  
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销


\*  
开本 880×1230 1/16 印张 1.25 字数 30 千字  
2015年11月第一版 2015年11月第一次印刷

\*  
书号: 155066·2-29306 定价 21.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68510107

2015-01-06 发布

2015-09-01 实施



SB/T 11125-2015

中华人民共和国商务部 发布

## 目 次

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 前言 .....                        | I  |
| 1 范围 .....                      | 1  |
| 2 规范性引用文件 .....                 | 1  |
| 3 术语和定义 .....                   | 2  |
| 4 要求 .....                      | 2  |
| 5 试验方法 .....                    | 5  |
| 6 质量评定程序 .....                  | 8  |
| 7 标志、包装、运输、贮存 .....             | 11 |
| 附录 A（规范性附录） 检查程序编制原则和技术要求 ..... | 12 |
| 附录 B（规范性附录） 故障的分类与判据 .....      | 13 |

## a) 从属性故障

由于受试样品中某一元器件、零部件失效或出现设备故障而直接引起受试样品另一相关元器件或零部件的失效而造成的,或者由于试验条件已经超出规定的范围(如突然断电、电网电压的频率的变化、温湿度变化、严重的机械环境和干扰等)而造成的故障。

## b) 误用性故障

由于操作人员的过失而造成的故障,如安装不当,施加了超过规定的应力条件,或者按产品标准的规定允许调整的部件没有得到正确的调节等,而造成的故障。

## c) 诱发性故障

在检修期间,因为维修人员的过失而造成的故障。

## d) 承担试验的检验单位,根据事故情况和分析结果,有资格认定某种故障为非关联故障。

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准起草单位:中国电子技术标准化研究院、信息处理产品标准符合性检测中心。

本标准主要起草人:陈海、王欣、耿力、何正安。