

TB

中华人民共和国铁道行业标准

TB/T 1661—91

铁道车辆高磷闸瓦

1992—05—06 发布

1992—10—01 实施

中华人民共和国铁道部 发布

中华人民共和国铁道行业标准

TB/T 1661—91

铁道车辆高磷闸瓦

1 主题内容与适用范围

本标准规定了高磷铸铁闸瓦(以下简称闸瓦)的技术要求、试验方法、检验规则和标志等。

本标准适用于铁道客、货车辆用含磷量为2.0%—2.5%的外瓦背闸瓦。

2 引用标准

- GB223 钢铁及合金化学成份分析方法
GB231 金属布氏硬度试验方法
GB977 灰铸铁件机械性能试验方法
GB9439 灰铸铁件

3 技术要求

3.1 闸瓦应按本标准和经规定程序批准的图样制造,型式尺寸见附录A。

3.2 闸瓦材料

3.2.1 闸瓦瓦背钢板板材机械性能应符合表1规定,其中瓦背应进行防氧化处理,瓦背加强筋应进行防渗碳处理。

表1

| 抗拉强度(σ_b)MPa | 屈服点(σ_s)MPa 不大于 | 伸长率(δ_5)% |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| 370 | 235 | 26 |

3.2.2. 阀瓦瓦体采用高磷铸铁

a. 化学成分和机械性能应符合表 2 规定。

表 2

| 化学成分 % | | | | | 机械性能 | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|------------------|-----------------|------------|
| C | Si | Mn | P | S | 抗弯强度(σbb) MPa | 抗拉强度(σb) MPa | 布氏硬度 HB |
| 2.6— 3.1 | 2.2— 3.0 | 0.8— 1.2 | 2.0— 2.5 | ≤0.15 | ≥280 | ≥150 | 187—260 |

b. 金相组织

石墨分布为 A、B、AB、BA 型, 石墨长度为石长 35、25、15 三级。

珠光体基体, 其中铁素体量不大于 12% (8 级)。

磷共晶数量不少于 20% (11 级), 分布形状不大于 2 级。

3.3 阀瓦与车轮接触部位不允许出现白口。

3.4 阀瓦不允许有冷隔、裂纹和影响组装、使用的多肉、残留浇冒口、粘砂、掉块等缺陷, 并清除瓦背粘铁水。

3.5 阀瓦表面允许存在直径大于 10mm, 深度不大于 5mm 的砂眼、气孔、缩孔、缩松、夹渣、夹砂、沟槽, 同一面上不多于 4 个(直径和深度不大于 3mm 不计)。错箱值不大于 1.5 mm, 超过时允许磨削。

3.6 阀瓦瓦背与瓦体应结合牢固。

3.7 阀瓦瓦鼻上加压 70kN, 在一分钟内不允许产生裂纹。继续加压直至瓦体断裂, 断口度不小于 30°, 瓦背与加强不允许折断或被熔蚀。

3.8 阀瓦用样板或标准阀瓦托检查瓦鼻两侧弧面应有接触点, 局部间隙不大于 1.5mm, 样板四爪与瓦背弧面间隙不大于 2mm。

3.9 阀瓦重量及重量偏差为 9.6±0.3kg。

3.10 阀瓦摩擦—磨耗性能应符合附录 B 规定。

4 试验方法和检验规则

4.1 阀瓦由制造厂进行检验, 由部局驻厂验收室签认合格证。用户有权根据本标准和订货合同进行抽查。

4.2 在原材料和生产工艺稳定的情况下, 以同一熔化炉、同一班次生产的阀瓦为一批; 在原材料和生产工艺不稳定的情况下, 以每包铁水为一批。

4.3 在每批阀瓦浇注后期按 GB9439 规定浇注试棒, 按 GB977 规定进行弯曲试验和拉伸试验。先试三根抗弯, 其中二根合格为合格; 不合格先试一根抗拉, 不合格复试两根, 仍有一根不合格, 批该阀瓦机械性能为不合格。因试样铸造缺陷、机械加工不当、试验机操作不当、试验设备故障或断在平行段外造成性能不合格, 该试验无效, 允许重新试验。备用试棒不足时, 若耐压试验和硬度合格, 该批阀瓦机械性能仍为合格。