

中華民國國家標準

CNS**放射性同位素分析法****—碘化鈉（鉈）偵檢器偵測伽馬射線法**

總號

7390

類號

J2013

Method for Analysis of Radioisotopes-Determination
of Gamma Ray Impurities with NaI (Tl) Detectors

1. 適用範圍：本標準規定放射性溶液中放出伽馬射線之不純物核種之檢驗方法。（藉鑄偵檢器偵測該核種所放出之伽馬射線以檢驗核種）。
2. 方法摘要：藉觀察伽馬射線與碘化鈉（鉈）(Na I(Tl)) 偵檢器作用所產生之偵檢效率（尖峯強度），以偵測伽馬射線。
3. 儀 器：

 - 3.1 含活化鉈之碘化鈉晶體，配以光電倍增管與前置放大器。
 - 3.2 高壓電源供應器：線性放大器，多頻道分析儀及數值顯示器。

4. 步 驟：

 - 4.1 取適量（按照個別步驟指示）物質盛於容器中，置於距偵檢器已知距離處，在偵檢器與試樣之間放置厚度 1.0 至 2.0 g/cm² 之鋁，銻或塑膠吸收體。
 - 4.2 求得該試樣以能量為函數之伽馬能譜。
 - 4.3 以脈高分析儀（已校正過）測定伽馬能量。
 - 4.4 對每一個伽馬光峯積分，求得每一個光峯下之淨面積。
 - 4.5 由圖 1 求得每一個伽馬光峯對光峯總和之比值。
 - 4.6 由圖 2 求得在某一適當距離（試樣至偵檢器之距離）對應每一種伽馬能量之總絕對效率。
 - 4.7 由圖 3 求得對應每一種伽馬能量之半厚度。
 - 4.8 由圖 4 求得碘逃逸尖峯對光峯之比值。
 - 4.9 由已知之蛻變程序與圖 2，求得符合（Coincidence）伽馬修正因數。
 - 4.10 若放射源非點放射源，則需考慮修正因數。
 - 4.11 計數率高時，需修正伽馬之符合和（Coincident summing）或隨機和（random summing）或兩者皆需修正。

5. 計 算：

 - 5.1 依下式計算衰減因數 A

$$A = e^{-(0.693/T^{1/2}) T}$$
 式中：
 e : 自然對數底，2.7183
 T^{1/2} : 吸收伽馬線（能量為 E）之吸收體半厚度 (g/cm²)
 T : 吸收體厚度 (g/cm²)
 - 5.2 依下式計算每單位時間伽馬絕對數目 Nr ,

$$Nr = N\rho SR/EtPA (1-E\rho) \sum_{i=1}^n (1-q_i E_i)$$
 式中：
 N_ρ : 伽馬光峯積分面積（單位時間計數）
 S : 放射源幾何修正因數
 R : 伽馬隨機和與儀器無感時間修正因數。
 Et : 總絕對效率
 P : 每一種能量之伽馬，其光峯與光峯和之比值
 A : 衰減因數
 E_ρ : 碘逃逸尖峯與光峯之比值
 q_i : 符合伽馬 (coincident gamma) 對被測定伽馬之比值。
 E_i : 符合伽馬絕對效率

6. 精密度與準確度：對這些分析步驟有經驗之優良操作者，進行檢驗時，不難得到高精密度與準確度。當分析適量相同試樣之伽馬計數率，測得足夠多數目以減少統計誤差時，在計算 Nr 時之單一儀器精密度會在最大相對偏差 (RIS%, maximum) 內，其值為 1½%，其準確度亦會在最大相對偏差內，為 5%。

(共 3 頁)

公 布 日 期
70 年 5 月 27 日

經 濟 部 標 準 檢 驗 局 印 行

修 訂 日 期
年 月 期 日