## 中华人民共和国国家标准

# 锻钢冷轧工作辊超声波探伤方法

GB/T 13315-91

Method of ultrasonic inspection for forged steel cold rolling working rolls

## 1 主题内容与适用范围

本标准规定了锻钢冷轧工作辊(以下简称轧辊)超声波探伤方法。 本标准适用于直径大于等于 80 mm,供金属板、带、箔材冷轧用锻钢工作辊的超声波检测。

## 2 引用标准

GB 9445 无损检测人员技术资格鉴定通则

JB 3111 无损检测 名词术语

ZBY 230 A型脉冲反射式超声探伤仪 通用技术条件

ZBY 231 超声探伤用探头 性能测试方法

## 3 符号、术语

## 3.1 符号

符号及其意义见表 1。

表 1

序号	符号	意义	序号	符号	意义
1	D	轧辊成品辊身直径	6	$B_1$	第一次底波反射信号
2	$D_{\rm i}$	探測部位直径	7	$\overline{B_2}$	第二次底波反射信号
3	$R_{\rm i}$	探测部位半径	8	ø	当量平底孔
4	$r_{ m i}$	<b>轧辊内孔半径</b>	9	α	衰减系数(dB/mm)
5	Δ	灵敏度增量			

## 3.2 术语

#### 3.2.1 AVG(DGS)法

在一定条件下,根据超声场声压变化规律,利用反射体声压、尺寸和反射体离探头距离之间的定量 关系来对工件内的缺陷进行定量评价的方法,称作 AVG 法,亦可称 DGS 法。

#### 3.2.2 6 dB 法

最大回波高度降低一半的测量方法。

#### 3.2.3 基准高度

将荧光屏某一高度定为基准,该高度即为基准高度(通常用荧光屏满屏高度的百分数来表示)。

#### 3.2.4 单个缺陷

间距大于 50 mm, 当量直径不小于 ø2 mm 的缺陷信号, 称为单个缺陷。

#### 国家技术监督局1991-12-13批准

#### 3.2.5 分散缺陷

在边长 50 mm 的立方体内,数量少于 5 个,当量直径不小于 \$2 mm 的缺陷信号,称为分散缺陷。

#### 3.2.6 密集缺陷

在边长 50 mm 立方体内,数量不少于 5 个,当量直径不小于 ø2 mm 的缺陷信号,称为密集缺陷。

#### 3.2.7 游动信号缺陷

探头在被探部位移动时,缺陷信号前沿位置的移动距离相当于 25 mm 或 25 mm 以上工件厚度的缺陷,称为游动信号缺陷。

#### 3.2.8 线性缺陷

探头在被探部位移动时,缺陷指示长度不小于 50 mm、当量直径不小于 ¢2 mm 的缺陷信号,称为线性缺陷。

## 3.3 其他符号及术语

其他符号及术语,按 JB 3111 的规定。

## 4 一般要求

#### 4.1 仪器、探头

- 4.1.1 应采用 A 型脉冲反射式超声波探伤仪。其性能须符合 ZBY 230 的要求。
- 4.1.2 原则上采用单晶片直探头,探头工作频率为 2~2.5 MHz,探头直径按表 2 规定选择。必要时可变换频率及探头型式进行辅助探伤。探头性能的测试方法应符合 ZBY 231 的要求。

探头直径
探》 头
14
20
20~28
_

## 4.2 轧辊

- 4.2.1 轧辊探伤表面加工粗糙度  $R_*$  应不大于 6.3  $\mu$ m;探伤表面不应有影响探伤的划伤及污物。妨碍超声波探伤的机械加工应在探伤后进行。
- 4.2.2 轧辊衰减系数  $\alpha$  应不大于 0.004 dB/mm。当轧辊穿透性不良时,应重新热处理后再作探伤。衰减系数  $\alpha$  应在被检轧辊辊身无缺陷信号部位圆周面上测得,其计算方法如式(1)、式(2)所示:


- 4.2.3 轧辊应放置在能自由转动的支架上进行探伤,以保证对轧辊整体进行扫描。
- 4.3 探伤人员

轧辊探伤应由经考核取得符合 GB 9445 规定的超声探伤资格证书者担任。

#### 5 探伤方法

5.1 采用直接接触法探伤。

- 5.2 采用机油作为声耦合剂。
- 5.3 以径向探测为主,对轧辊进行100%扫描,如图1所示。



5.4 探头扫查速度应不大于 150 mm/s,相邻两次扫查之间至少应有 15%重叠。

## 6 探伤灵敏度

- 6.1 探伤灵敏度按 AVG 法,最大探测深度处 ø2 mm 平底孔波高等于 20%满屏高为探伤灵敏度。
- 6.2 探伤灵敏度调整
- 6.2.1 将探头置于轧辊完好部位,调整第一次底波反射 $(B_1)$ 至荧光屏时间基线的 4/5 处。
- 6.2.2 调整仪器增益,使第一次底波反射 $(B_1)$ 为满屏高度的 20%作为基准高度。
- 6.2.3 根据被探部位的尺寸,按下列方法之一求取灵敏度增量,提高仪器增益作为探伤灵敏度。
  - a. 从图 2 或图 3 中查出灵敏度增量;
  - b. 按式(3)、式(4)求得灵敏度增量。

式中  $\lambda$  取 2 MHz 与 2.5 MHz 的平均值。




图 2 实心轧辊灵敏度增量