

ICS 25.040
N 18



中华人民共和国国家标准

GB/T 2613—2008
代替 GB/T 2613—1989 等

工业过程测量和控制系统用 电动仪表通用技术条件

Electronic instrument general technical specification
for industrial-process measurement and control system

2008-07-02 发布

2009-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会发布

目 次

前言	V
引言	VI
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 信号、规格及参数	3
4.1 信号	3
4.2 型号、规格	4
4.3 输入输出参数	7
4.4 正常工作条件	9
4.5 电源	9
4.6 防爆及标志	9
5 技术要求	10
5.1 通用技术要求	10
5.2 其他技术要求	24
6 试验方法与检验规则	29
6.1 试验条件	29
6.2 试验方法	36
6.3 检验规则	69
7 标志、包装及贮存	74
7.1 标志	74
7.2 包装	74
7.3 贮存	74
附录 A (规范性附录) 关于调节器微分时间测试结果的修正	75
附录 B (资料性附录) 关于调节器幅频特性示例图的说明	77
附录 C (规范性附录) 仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法	79
附录 D (规范性附录) 工业过程测量和控制系统用电动和气动模拟计算器 性能评定方法	82
 图 1 配电器基本试验接线图(以 DFP-2100 型为例)	30
图 2 指示仪基本试验接线图(以 DXD-1000 和 DXZ1000 型为例)	30
图 3 记录仪基本试验接线图(以 DXJ-1000 型为例)	31
图 4 积算器基本试验接线图(以 DXS-2100 型为例)	32
图 5 比值器基本试验接线图(以 DGB-3300 为例)	33
图 6 安全栅基本试验接线图(以 DFA-1500 为例)	34
图 7 Q 型操作器基本试验接线图(以 DFQ-2000 为例)	35
图 8 电源箱基本试验接线图(以 DFY-1110 型为例)	36
图 9 开方器输入电阻对信号影响试验接线图	37
图 10 调节器输入电阻对信号影响试验接线图	38

图 11 配电器串模干扰试验图	42
图 12 配电器幅频特性曲线示例图	44
图 13 积算器串模干扰试验接线图	50
图 14 比值器串模干扰试验接线图	55
图 15 比值器幅频特性曲线示例图	56
图 16 安全栅串模干扰试验图	59
图 17 安全栅幅频特性曲线示例图	61
图 18 安全栅本安电路额定值试验接线图	62
图 19 安全栅最高允许电压试验接线图	62
图 B.1 PID 调节器幅频特性示例图	78
图 D.1 共模干扰试验接线示意图	89
图 D.2 串模干扰试验接线示意图	89
图 D.3 输排气量试验接线示意图	91
图 D.4 压力—流量曲线	91
图 D.5 频率响应曲线示例图	93
 表 1 工作信号范围	3
表 2 负载电阻	3
表 3 计算器型号、规格	4
表 4 调节器型号、规格	4
表 5 配电器型号、规格	5
表 6 指示仪型号、规格	5
表 7 记录仪型号、规格	5
表 8 积算器型号、规格	6
表 9 比值器型号、规格	6
表 10 安全栅型号、规格	6
表 11 Q 型操作器型号、规格	7
表 12 电源箱型号、规格	7
表 13 计算器输入输出参数	7
表 14 调节器输入输出参数	7
表 15 配电器输入输出参数	8
表 16 积算仪输入输出参数	8
表 17 比值器输入输出参数	8
表 18 安全栅输入输出参数	9
表 19 Q 型操作器输入输出参数	9
表 20 计算器通用技术要求	10
表 21 调节器通用技术要求	11
表 22 配电器通用技术要求	13
表 23 指示仪与精确度有关的技术要求	14
表 24 指示仪与报警功能有关的技术要求	15
表 25 指示仪与影响量有关的技术要求	15
表 26 记录仪与精确度有关的技术要求	16
表 27 记录仪与报警功能有关的技术要求	17