



中华人民共和国船舶行业标准

CB/T 3764—1996

金属镀层和化学覆盖层厚度 系列及质量要求

1996-09-03发布

1997-04-01实施

中国船舶工业总公司 发布

中华人民共和国船舶行业标准

金属镀层和化学覆盖层厚度 系列及质量要求

CB/T 3764—1996
分类号:U 06

代替 CB/T 744—83
CB/T 745—83

1 主题内容与适用范围

本标准规定了用电化学法、化学法、热浸法得到的金属、合金镀层以及用化学法、阳极氧化法形成的非金属(无机)膜层的选用原则、厚度系列、质量要求、检验方法和检验规则。

本标准适用于船用电子、电气设备和仪器仪表。

2 引用标准

- GB 2423.28—82 电工电子产品基本环境试验规程 试验T:锡焊试验方法
GB/T 4342—91 金属显微维氏硬度试验方法
GB 4955—85 金属覆盖层厚度测量 阳极溶解库仑方法
GB 4956—85 磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法
GB 4957—85 非磁性金属基体上非导电覆盖层厚度测量 涡流方法
GB 5270—85 金属基体上的金属覆盖层(电沉积层和化学沉积层)附着强度试验方法
GB 5927—86 轻工产品金属镀层的厚度测试方法 计时液流法
GB 5928—86 轻工产品金属镀层和铝氧化膜的厚度测试方法 测重法
GB 5930—86 轻工产品金属镀层的厚度测试方法 点滴法
GB 5935—86 轻工产品金属镀层的孔隙率测试方法
GB 6458—86 金属覆盖层 中性盐雾试验(NSS试验)
GB 6459—86 金属覆盖层 乙酸盐雾试验(ASS试验)
GB 6462—86 金属和氧化物覆盖层 横断面厚度显微镜测量方法
GB 6463—86 金属和其他无机覆盖层 厚度测量方法评述
GB 8015.1—87 铝及铝合金阳极氧化膜厚度的试验方法 重量法
GB 8754—88 铝及铝合金阳极氧化 应用击穿电位测定法检验绝缘性
GB 9792—88 金属材料上的转化膜 单位面积上膜层质量的测定 重量法
GB 12334—90 金属和其他无机覆盖层 关于厚度测量的定义和一般规则
GB/T 12611—90 金属零(部)件镀覆前质量控制技术要求
GB/T 13911—92 金属镀覆和化学处理表示方法

3 零(部)件镀覆前技术要求

- 3.1 镀覆前零(部)件应清除油封。清除油封后,零(部)件表面应无油污、油漆、金属屑及机械加工划线的涂色等多余物。
- 3.2 待镀的零(部)件应无机械变形和机械损伤,无影响镀覆层质量和产品使用性能的氧化皮、花斑、凹坑、凸瘤、毛刺、划伤、气孔、裂痕等缺陷。
- 3.3 凡设计规定有配合要求的零(部)件,镀覆前必须留有镀覆层厚度的工艺尺寸。

- e. 镀覆层在工艺上和经济上的合理性；
 - f. 互相接触的金属接触偶见附录 D(参考件)。
- 4.2 镀覆层的选用示例见附录 E(参考件)。
- 4.3 螺纹紧固件镀覆层厚度的选用见附录 A(补充件)。

5 镀覆层的使用条件

镀覆层的使用条件,按照零(部)件的工作、贮存、运输等条件分为五类,见表 2。产品零(部)件在工作、贮存和运输中,若涉及几种使用条件时,应根据具体情况,按腐蚀作用较严重的类别或主要承受的使用条件类别考虑。

表 2

使用条件分类		使用条件分类特征	举 例
代号	名称		
4	极严酷	暴露于腐蚀严重的大气环境中,包括受海水溅沫,直接与海水接触,或经常处于饱和海雾中以及在较高温度、湿度下直接受工业废水侵蚀	(1) 全浸或间浸于海水的零(部)件; (2) 海上舱外仪器的外露零(部)件
3	严酷	暴露于一般大气环境中,受阳光、雨、雪、露的直接侵害,或受少量工业气体、介质蒸汽的直接影响,温度、湿度变化较大	(1) 海上舱内仪器的外露零(部)件; (2) 常用手持操作的工具和手柄类零(部)件
2	中等	在一般大气环境中,不受阳光、雨、雪、露、海水等的直接侵害,但有少量工业气体、介质蒸汽或海雾的影响,可能产生凝露	(1) 一般非密封仪器的内部零(部)件; (2) 液压系统的零(部)件
1	轻度	温暖干燥,温、湿度有较严格控制的大气环境,无工业气体、介质蒸汽和其他腐蚀性介质	(1) 密封壳体内的零(部)件; (2) 舱内密封仪器的内部零(部)件; (3) 在空气调节设备完善的舱内使用的零(部)件
—	特殊	受特种腐蚀介质作用,或承受磨损、高压、导电、绝缘以及要求改善工艺性能等	(1) 承受磨损的活塞一类零(部)件; (2) 要求改善焊接、密封性能的结构件和紧固件

6 镀覆层的表示方法

- 6.1 在产品图样和技术文件中标注镀覆层名称及其厚度,应按 GB/T 13911 规定。
- 6.2 本标准的镀覆标记解释见附录 F(参考件)。

7 镀覆层的特性、用途、厚度系列及质量要求

7.1 电化学法镀覆

7.1.1 镀锌

7.1.1.1 锌镀层的特性、用途和厚度系列见表 3。