


ICS 25.120.30  
J 61  
备案号: 24685—2008



# 中华人民共和国机械行业标准

JB/T 10911—2008

JB/T 10911—2008

## 冲天炉爬式加料机

**Cupola skip hoist**

中华人民共和国  
机械行业标准  
**冲天炉爬式加料机**  
JB/T 10911—2008

\*

机械工业出版社出版发行  
北京市百万庄大街22号  
邮政编码: 100037

\*

210mm×297mm • 0.5印张 • 15千字

2008年11月第1版第1次印刷

定价: 10.00元

\*

书号: 15111 • 9473

网址: <http://www.cmpbook.com>

编辑部电话: (010) 88379778

直销中心电话: (010) 88379693

封面无防伪标均为盗版

2008-06-04 发布

2008-11-01 实施



JB/T 10911-2008

版权专有 侵权必究

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

## 目 次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 加料机参数.....	1
4 技术要求.....	1
5 试验方法.....	4
6 检验规则.....	4
6.1 出厂检验.....	4
6.2 型式试验.....	4
7 标志、包装、运输和贮存.....	5
表 1 加料机的基本参数.....	2

## 前　　言

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国铸造机械标准化技术委员会（SAC/TC 186）归口。

本标准起草单位：青岛青力环保设备有限公司、青岛中智达环保熔炼设备有限公司。

本标准主要起草人：于仁先、段金挺。

本标准为首次发布。

## 7 标志、包装、运输和贮存

7.1 加料机按单件包装和运输。包装的方式应保证产品在装卸运输过程中不被损坏。

7.2 细小零部件装箱运输。箱内附装箱单，注明每种零部件的名称，装配图上代号，标准件型号。

7.3 细长构件允许捆扎运输，捆扎应牢固。

7.4 运输的物品与运输工具牢固固定，并设置必要的支承和衬垫，避免在运输中挤压、碰撞。

7.5 每个运输单件和包装箱上按GB/T 191做出图示标志；未包装的运输单件在明显处标注物品名称、数量、代号。

7.6 贮存时不应无序堆放，避免制品挤压变形，在潮湿的贮存环境，对制品作防锈处置，露天存放的制品作防雨处理。