DIN ISO 9022-1



ICS 37.020

Ersatz für DIN ISO 9022-1:1999-05

Optik und Photonik – Umweltprüfverfahren – Teil 1: Definitionen, Prüfumfang (ISO 9022-1:2012)

Optics and photonics – Environmental test methods –

Part 1: Definitions, extent of testing (ISO 9022-1:2012)

Optique et photonique –

Méthodes d'essais d'environnement -

Partie 1: Définitions, portée des essais (ISO 9022-1:2012)

Gesamtumfang 13 Seiten

Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN

Inha	alt	Seite
Natio	onales Vorwort	3
Natio	onaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise	4
Einlei	itung	5
1	Anwendungsbereich	
2	Begriffe	6
3	Verfahren	8
3.1	Prüfablauf	
3.2	Vorbehandlung (Vorbereitung des Prüflings)	8
3.3	Anfangskontrolle	8
3.4	Beanspruchung	8
3.5	Zwischenkontrolle (nur bei Betriebsart 2)	8
3.6	Nachbehandlung	
3.7	Endkontrolle	8
3.8	Beurteilung	8
4	Bezeichnung	9
Anha	nng A (informativ) Liste der Teile von ISO 9022 und ihrer Beanspruchungsarten	10
Litera	aturhinweise	13

Nationales Vorwort

Die Normenreihe ISO 9022 wurde vom ISO/TC 172/SC 1 "Fundamental standards" (Sekretariat: DIN, Deutschland) ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist hierfür der Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO), Arbeitsausschuss NA 027-01-02 AA "Grundnormen für die Optik", Arbeitskreis "Umweltbedingungen und -prüfungen für optische Geräte" zuständig.

DIN ISO 9022 besteht mit dem Haupttitel *Optik und Photonik* — *Umweltprüfverfahren* aus folgenden Teilen:

rauschförmigen Schwingungen — Teil 23: Unterdruck in Kombination mit Kälte, Raumtemperatur oder trockener oder feuchter Wärme ¹⁾					
 Teil 3: Mechanische Beanspruchung Teil 4: Salzsprühnebel Teil 6: Staub Teil 7: Beständigkeit gegen Tropfen und Regen Teil 8: Hoher Druck, niedriger Druck, Eintauchen Teil 9: Sonnenstrahlung Teil 11: Schimmelwachstum Teil 12: Oberflächenverunreinigung Teil 14: Tau, Reif, Eis Teil 17: Oberflächenverunreinigung mit Einwirkung von Sonnenstrahlung Teil 20: Schwefeldioxid- oder schwefelwasserstoffhaltige feuchte Atmosphäre Teil 22: Kälte, trockene Wärme oder Temperaturwechsel in Kombination mit Dauerschocken oder rauschförmigen Schwingungen Teil 23: Unterdruck in Kombination mit Kälte, Raumtemperatur oder trockener oder feuchter Wärme¹) Für die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutsche Normen hingewiesen: 		Teil 1: Definitionen, Prüfumfang			
 Teil 4: Salzsprühnebel Teil 6: Staub Teil 7: Beständigkeit gegen Tropfen und Regen Teil 8: Hoher Druck, niedriger Druck, Eintauchen Teil 9: Sonnenstrahlung Teil 11: Schimmelwachstum Teil 12: Oberflächenverunreinigung Teil 14: Tau, Reif, Eis Teil 17: Oberflächenverunreinigung mit Einwirkung von Sonnenstrahlung Teil 20: Schwefeldioxid- oder schwefelwasserstoffhaltige feuchte Atmosphäre Teil 22: Kälte, trockene Wärme oder Temperaturwechsel in Kombination mit Dauerschocken oder rauschförmigen Schwingungen Teil 23: Unterdruck in Kombination mit Kälte, Raumtemperatur oder trockener oder feuchter Wärme¹) Für die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutsche Normen hingewiesen: 		Teil 2: Kälte, Wärme und Feuchte			
Teil 6: Staub Teil 7: Beständigkeit gegen Tropfen und Regen Teil 8: Hoher Druck, niedriger Druck, Eintauchen Teil 9: Sonnenstrahlung Teil 11: Schimmelwachstum Teil 12: Oberflächenverunreinigung Teil 14: Tau, Reif, Eis Teil 17: Oberflächenverunreinigung mit Einwirkung von Sonnenstrahlung Teil 20: Schwefeldioxid- oder schwefelwasserstoffhaltige feuchte Atmosphäre Teil 22: Kälte, trockene Wärme oder Temperaturwechsel in Kombination mit Dauerschocken oder rauschförmigen Schwingungen Teil 23: Unterdruck in Kombination mit Kälte, Raumtemperatur oder trockener oder feuchter Wärme 1) Für die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutsche Normen hingewiesen:		Teil 3: Mechanische Beanspruchung			
 Teil 7: Beständigkeit gegen Tropfen und Regen Teil 8: Hoher Druck, niedriger Druck, Eintauchen Teil 9: Sonnenstrahlung Teil 11: Schimmelwachstum Teil 12: Oberflächenverunreinigung Teil 14: Tau, Reif, Eis Teil 17: Oberflächenverunreinigung mit Einwirkung von Sonnenstrahlung Teil 20: Schwefeldioxid- oder schwefelwasserstoffhaltige feuchte Atmosphäre Teil 22: Kälte, trockene Wärme oder Temperaturwechsel in Kombination mit Dauerschocken oder rauschförmigen Schwingungen Teil 23: Unterdruck in Kombination mit Kälte, Raumtemperatur oder trockener oder feuchter Wärme¹) Für die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutsche Normen hingewiesen: 		Teil 4: Salzsprühnebel			
 Teil 8: Hoher Druck, niedriger Druck, Eintauchen Teil 9: Sonnenstrahlung Teil 11: Schimmelwachstum Teil 12: Oberflächenverunreinigung Teil 14: Tau, Reif, Eis Teil 17: Oberflächenverunreinigung mit Einwirkung von Sonnenstrahlung Teil 20: Schwefeldioxid- oder schwefelwasserstoffhaltige feuchte Atmosphäre Teil 22: Kälte, trockene Wärme oder Temperaturwechsel in Kombination mit Dauerschocken oder rauschförmigen Schwingungen Teil 23: Unterdruck in Kombination mit Kälte, Raumtemperatur oder trockener oder feuchter Wärme¹⁾ Für die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutsche Normen hingewiesen: 		Teil 6: Staub			
 Teil 9: Sonnenstrahlung Teil 11: Schimmelwachstum Teil 12: Oberflächenverunreinigung Teil 14: Tau, Reif, Eis Teil 17: Oberflächenverunreinigung mit Einwirkung von Sonnenstrahlung Teil 20: Schwefeldioxid- oder schwefelwasserstoffhaltige feuchte Atmosphäre Teil 22: Kälte, trockene Wärme oder Temperaturwechsel in Kombination mit Dauerschocken oder rauschförmigen Schwingungen Teil 23: Unterdruck in Kombination mit Kälte, Raumtemperatur oder trockener oder feuchter Wärme¹⁾ Für die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutsche Normen hingewiesen: 		Teil 7: Beständigkeit gegen Tropfen und Regen			
 Teil 11: Schimmelwachstum Teil 12: Oberflächenverunreinigung Teil 14: Tau, Reif, Eis Teil 17: Oberflächenverunreinigung mit Einwirkung von Sonnenstrahlung Teil 20: Schwefeldioxid- oder schwefelwasserstoffhaltige feuchte Atmosphäre Teil 22: Kälte, trockene Wärme oder Temperaturwechsel in Kombination mit Dauerschocken oder rauschförmigen Schwingungen Teil 23: Unterdruck in Kombination mit Kälte, Raumtemperatur oder trockener oder feuchter Wärme¹) Für die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutsche Normen hingewiesen: 		Teil 8: Hoher Druck, niedriger Druck, Eintauchen			
 Teil 12: Oberflächenverunreinigung Teil 14: Tau, Reif, Eis Teil 17: Oberflächenverunreinigung mit Einwirkung von Sonnenstrahlung Teil 20: Schwefeldioxid- oder schwefelwasserstoffhaltige feuchte Atmosphäre Teil 22: Kälte, trockene Wärme oder Temperaturwechsel in Kombination mit Dauerschocken oder rauschförmigen Schwingungen Teil 23: Unterdruck in Kombination mit Kälte, Raumtemperatur oder trockener oder feuchter Wärme¹) Für die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutsche Normen hingewiesen: 		Teil 9: Sonnenstrahlung			
 Teil 14: Tau, Reif, Eis Teil 17: Oberflächenverunreinigung mit Einwirkung von Sonnenstrahlung Teil 20: Schwefeldioxid- oder schwefelwasserstoffhaltige feuchte Atmosphäre Teil 22: Kälte, trockene Wärme oder Temperaturwechsel in Kombination mit Dauerschocken oder rauschförmigen Schwingungen Teil 23: Unterdruck in Kombination mit Kälte, Raumtemperatur oder trockener oder feuchter Wärme¹⁾ Für die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutsche Normen hingewiesen: 		Teil 11: Schimmelwachstum			
 Teil 17: Oberflächenverunreinigung mit Einwirkung von Sonnenstrahlung Teil 20: Schwefeldioxid- oder schwefelwasserstoffhaltige feuchte Atmosphäre Teil 22: Kälte, trockene Wärme oder Temperaturwechsel in Kombination mit Dauerschocken oder rauschförmigen Schwingungen Teil 23: Unterdruck in Kombination mit Kälte, Raumtemperatur oder trockener oder feuchter Wärme¹⁾ Für die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutsche Normen hingewiesen: 		Teil 12: Oberflächenverunreinigung			
 Teil 20: Schwefeldioxid- oder schwefelwasserstoffhaltige feuchte Atmosphäre Teil 22: Kälte, trockene Wärme oder Temperaturwechsel in Kombination mit Dauerschocken oder rauschförmigen Schwingungen Teil 23: Unterdruck in Kombination mit Kälte, Raumtemperatur oder trockener oder feuchter Wärme¹⁾ Für die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutsche Normen hingewiesen: 		Teil 14: Tau, Reif, Eis			
 Teil 22: Kälte, trockene Wärme oder Temperaturwechsel in Kombination mit Dauerschocken oder rauschförmigen Schwingungen Teil 23: Unterdruck in Kombination mit Kälte, Raumtemperatur oder trockener oder feuchter Wärme¹⁾ Für die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutsche Normen hingewiesen: 		Teil 17: Oberflächenverunreinigung mit Einwirkung von Sonnenstrahlung			
rauschförmigen Schwingungen — Teil 23: Unterdruck in Kombination mit Kälte, Raumtemperatur oder trockener oder feuchter Wärme ¹⁾ Für die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutsche Normen hingewiesen:		Teil 20: Schwefeldioxid- oder schwefelwasserstoffhaltige feuchte Atmosphäre			
Für die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutsche Normen hingewiesen:		Teil 22: Kälte, trockene Wärme oder Temperaturwechsel in Kombination mit Dauerschocken ode rauschförmigen Schwingungen			
Normen hingewiesen:	_	Teil 23: Unterdruck in Kombination mit Kälte, Raumtemperatur oder trockener oder feuchter Wärme ¹⁾			
IEC 60529 siehe DIN EN 60529	Für die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschei Normen hingewiesen:				
	IEC	60529 siehe DIN EN 60529			

¹⁾ In Vorbereitung.