Senkungen

für Sechskantschrauben und Sechskantmuttern

DIN 74 Blaff 3


Counterbores for hexagon bolts and nuts

Senkungen nach dieser Norm gelten für Konstruktionen, bei denen Durchgangslöcher nach DIN 69, Ausgabe August 1971 (Seite 1), vorgesehen sind.

Maße in mm

Form R für Sechskantschrauben und Sechskantmuttern mit normalen Schlüsselweiten, z.B. nach DIN 931 und DIN 934

Diese Senkungen sind auch geeignet für Verwendung von Scheiben nach DIN 125 und DIN 6902 Form A sowie Sicherungselementen, z. B. nach DIN 127, DIN 128, DIN 137, DIN 6797, DIN 6798 und DIN 6904 bis DIN 6907.



t braucht nicht größer zu sein, als zur Herstellung einer spanend erzeugten und rechtwinklig zur Achse des Durchgangsloches stehenden Kreisfläche notwendig ist.

Bezeichnung einer Senkung Form R mit Durchgangsloch mittel (m), für Gewindedurchmesser 10 mm:

Senkung R m 10 DIN 74

| Für Gewinde- durchmesser | | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | |
|-----------------------------|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| d ₁ | mittel (m) 1 |) н13 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,5 | 6,6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 |
| | fein (f) 2) | H12 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | _ |
| d_2 | | H15 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 36 | 40 | 43 | 48 | 53 |
| d ₃ | 3) | | _ | _ | - | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 33 |

| Für Gewinde- durchmesser | | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|-----------------------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| Γ. | mittel (m) 1) H13 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 96 | 107 | 117 | 127 |
| α ₁ | fein (f) ²) H12 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 117 - 200 | _ |
| d_2 | H15 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | 89 | 98 | 107 | 112 | 118 | 125 | 132 | 132 | 140 | 150 | 170 | 190 | 200 | 224 |
| d ₃ | 3) | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 56 | 60 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 102 | 114 | 124 | 134 |

- 1) Durchgangsloch mittel (ISO-Werte) nach DIN 69 (bevorzugen)
- 2) Durchgangsloch fein (ISO-Werte) nach DIN 69
- 3) 90°-Senkung oder gerundet, unter 12 mm Gewindedurchmesser nur entgratet. Nur erforderlich bei Sechskantschrauben ohne Unterlegteile.

Senkungen für Senkschrauben siehe DIN 74 Blatt 1

Senkungen für Zylinderschrauben siehe DIN 74 Blatt 2

Senkdurchmesser für zylindrische Senkungen, Übersicht und Anwendung siehe DIN 974

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Fachnormenausschuß Mechanische Verbindungselemente im Deutschen Normenausschuß (DNA)

Seite 2 DIN 74 Blatt 3


Form SA für Sechskantschrauben mit normalen Schlüsselweiten und Kopfhöhen, z.B. nach DIN 931

Form TA für Sechskantmuttern mit normalen Schlüsselweiten und Mutterhöhen, z. B. nach DIN 934

Form SB für Sechskantschrauben mit normalen Schlüsselweiten und Kopfhöhen, z. B. nach DIN 931

Form TB für Sechskantmuttern mit normalen Schlüsselweiten und Mutterhöhen, z.B. nach DIN 934 für Steckschlüssel nach DIN 659, DIN 896, DIN 3112 oder Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124

für Ringschlüssel nach DIN 838, DIN 897 oder Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3129 (Vornorm)



Bezeichnung einer Senkung Form SA mit Durchgangsloch mittel (m) für Gewindedurchmesser 10 mm:

Senkung SA m 10 DIN 74

| Füi | r Gewindedurchmesser | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | | |
|-------------------------------|----------------------|------|-------|-----|-----|-----|------|----|----|------|------------------------------------|------|--|--|
| | mittel (m) 1) H13 | 3,4 | 4,5 | 5,5 | 6,6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | | |
| d ₁ | fein (f) 2) H12 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | | |
| d ₂ | für Form SA, TA | 11 | 13 | 15 | 18 | 24 | 28 | 33 | 36 | 40 | 43 | 46 | | |
| H15 | Senkung Form SB, TB | 7 '' | 15 | 18 | 20 | 26 | 33 | 36 | 43 | 46 | 20 | 53 | | |
| d ₃ ³) | | _ | - | - | _ | _ | - | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | | |
| | für Form SA, SB | 2,4 | 3,4 | 4,2 | 4,8 | 6,5 | 8 | 9 | 10 | 11,5 | 13,5 | 14,5 | | |
| ' | Senkung Form TA, TB | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 7,5 | 9 | 11 | 12 | 14,5 | 20 19 43 50 22 13,5 | 17,5 | | |
| | zul. Abw. | | + 0,4 | | | | | | | | | | | |

| Füi | r Gewindedu | rchmesser | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 45 48 | | |
|-------------------|--------------|------------|------|------|------|----|----|----|----|-----|-----|-------|-----|--|
| | mittel (m) 1 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | | |
| d_1 | fein (f) 2) | H12 | 23 | 25 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | |
| d ₂ | 101 | orm SA, TA | 50 | 57 | 61 | 71 | 76 | 82 | 89 | 98 | 107 | 112 | 118 | |
| H15 | Senkung F | orm SB, TB | 57 | 71 | 76 | 82 | 89 | 92 | 98 | 107 | 112 | 125 | 132 | |
| d ₃ 3) | | | 26 | 28 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 56 | 60 | |
| 4 | | orm SA, SB | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 35 | |
| ι | Senkung F | orm TA, TB | 19,5 | 20,5 | 23,5 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 44 | |
| | z | | +0,4 | | +0,0 | | | | | | | | | |

^{1), 2), 3)} Siehe Seite 1