

ICS 27.100

F 23

备案号: 19468-2007

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 1035.2 — 2006

循环流化床锅炉检修导则 第 2 部分: 锅炉本体检修

Guideline for maintenance of circulating fluidized bed boiler
Part 2: The maintenance of boiler body

2006-12-17 发布

2007-05-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

目 次

前言.....	9
1 范围.....	10
2 规范性引用文件.....	10
3 总则.....	10
4 水冷壁的检修.....	10
5 屏式受热面的检修.....	12
6 循环系统的检修.....	12
7 启动燃烧器及点火装置的检修.....	14
8 炉膛水冷风室、布风板风帽及排渣阀的检修.....	15
9 非金属膨胀节的检修.....	16
10 金属膨胀节（高温）的检修.....	18

前 言

本部分是根据《国家发展改革委办公厅关于下达 2003 年行业标准项目补充计划的通知》（发改办工业〔2003〕873 号）的安排编写的。

DL/T 1035《循环流化床锅炉检修导则》分为 6 个部分：

- 第 1 部分：总则；
- 第 2 部分：锅炉本体检修；
- 第 3 部分：给煤及烟风系统检修；
- 第 4 部分：排渣系统检修；
- 第 5 部分：耐火防磨层检修；
- 第 6 部分：飞灰再循环、补料及石灰石系统检修。

本部分是 DL/T 1035 的第 2 部分。

本部分由中国电力企业联合会提出。

本部分由电力行业电站锅炉标准化技术委员会归口并解释。

本部分起草单位：山东华电淄博热电有限公司、阳泉南煤集团煤矸石发电厂、东莞市东糖集团有限公司。

本部分主要起草人：刘晓东、于孝宏、张全胜、黄飞舟。