

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

纺 织 器 材

(一)

1991—06—10 发布
1991—02—01

1992—01—01 实施
1992—03—01

中华人民共和国纺织工业部 发布

目 录

FZ 93002—91	纺纱和捻线平面钢领用钢丝圈	(1)
FZ/T 90041.1—92	纺纱和捻线平面钢领用钢丝圈试验方法 镀层厚度	(6)
FZ/T 90041.2—92	纺纱和捻线平面钢领用钢丝圈试验方法 表面粗糙度	(8)
FZ/T 90041.3—92	纺纱和捻线平面钢领用钢丝圈试验方法 磁性	(9)
FZ/T 90041.4—92	纺纱和捻线平面钢领用钢丝圈试验方法 显微维氏硬度	(10)
FZ/T 90041.5—92	纺纱和捻线平面钢领用钢丝圈试验方法 基本尺寸和形位公差	(12)
FZ/T 90041.6—92	纺纱和捻线平面钢领用钢丝圈试验方法 开口拉伸变形	(14)
FZ 93003—91	纺纱和捻线用金属钩	(16)
FZ 93004—91	纺纱和捻线用塑料钩	(19)
FZ 93014—92	棉纺牵伸胶辊用胶管	(22)
FZ/T 90038.1—92	纺纱牵伸胶辊用胶管试验方法 内径和壁厚	(26)
FZ/T 90038.2—92	纺纱牵伸胶辊用胶管试验方法 邵尔 A 型硬度	(28)
FZ/T 90038.3—92	纺纱牵伸胶辊用胶管试验方法 回弹性	(30)
FZ/T 90038.4—92	纺纱牵伸胶辊用胶管试验方法 恒定压缩永久变形	(32)
FZ 93005—91	棉纺牵伸胶圈	(34)
FZ/T 90039.1—92	纺纱牵伸胶圈试验方法 内周长和厚度	(38)
FZ/T 90039.2—92	纺纱牵伸胶圈试验方法 扯断力	(40)
FZ/T 90039.3—92	纺纱牵伸胶圈试验方法 动摩擦系数	(42)
FZ/T 90039.4—92	纺纱牵伸胶圈试验方法 静摩擦系数	(44)
FZ 93006—91	梳毛机用搓条胶板	(46)
FZ/T 90040.1—92	梳毛机用搓条胶板试验方法 层间粘着强度	(50)
FZ/T 90040.2—92	梳毛机用搓条胶板试验方法 耐磨性能(用阿克隆磨耗机)	(53)
FZ/T 90040.3—92	梳毛机用搓条胶板试验方法 耐液体性能	(55)
FZ 93007—91	圆柱形条筒	(57)