

ICS 25.160.40

J 33

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 4291—1999

焊接接头裂纹张开位移(COD) 试验方法

Test method of crack opening displacement in welded joints

1996-24 发布

2000-01-01 实施

国家机械工业局 发布

目 次

前言

1 范围	1
2 引用标准	1
3 定义与符号	1
4 试验方法概述	3
5 试样及其制备	3
6 试验设备	9
7 试验程序	10
8 试验结果的处理	12

