


ICS 25.100.40
J 41
备案号: 44448—2014



中华人民共和国机械行业标准

JB/T 11742—2013

JB/T 11742—2013

金属冷切圆锯片

Circular saw blade for cool metal cut

中华人民共和国

机械行业标准

金属冷切圆锯片

JB/T 11742—2013

*

机械工业出版社出版发行

北京市百万庄大街 22 号

邮政编码: 100037

*

210mm×297mm • 0.75 印张 • 15 千字

2014 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 15.00 元

*

书号: 15111 • 11629

网址: <http://www.cmpbook.com>

编辑部电话: (010) 88379778

直销中心电话: (010) 88379693

封面无防伪标均为盗版

2013-12-31 发布

2014-07-01 实施



JB/T 11742-2013

版权专有 侵权必究

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 型式与尺寸.....	1
4 技术要求.....	3
5 检验方法.....	4
5.1 锯片表面粗糙度检验方法.....	4
5.2 锯片硬度检测.....	4
5.3 形状和位置误差检测.....	4
5.4 锯片不平衡量检测.....	5
6 标志包装.....	5
6.1 标志.....	5
6.2 包装.....	5
图 1 齿形.....	1
图 2 不带侧隙锯片.....	1
图 3 带侧隙锯片.....	2
图 4 径向圆跳动、轴向圆跳动检测示意图.....	4
表 1 基本尺寸.....	2
表 2 锯片形状和位置公差.....	3
表 3 锯片的不平衡量.....	3

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国刀具标准化技术委员会（SAC/TC91）归口。

本标准起草单位：河北星烁锯业股份有限公司、成都工具研究所有限公司。

本标准主要起草人：安凤占、陈志兴、赵生林、赵广禄、王占有、沈士昌。

本标准为首次发布。

动孔之间的实际中心距。

5.4 锯片不平衡量检测

锯片可采用静平衡或动平衡试验的方法测定不平衡量，前者用平衡芯轴和水平辊杠的方式进行，后者用锯片动平衡试验机测定，其值符合4.6的要求。若无检测条件，在高速旋转状态下无异常振动亦视为合格。

6 标志包装

6.1 标志

6.1.1 锯片上应清晰的标有下列内容：制造厂商标，外径、内孔直径、厚度、齿数、齿形、材料牌号。

6.1.2 包装盒上应标志：制造厂名称、地址、商标、锯片标记的内容、材料、件数、出厂日期。

6.2 包装

锯片包装应具备防潮、吊装及避免冲撞等措施，包装前应进行防锈处理，包装后的产品应牢固，防止运输过程中的损伤。