

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 6934—93

移 印 机

1993-07-13 发布

1994-07-01 实施

中华人民共和国机械工业部 发 布

移 印 机

1 主题内容与适用范围

本标准规定了移印机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于压印头平移式移印机。

2 引用标准

GB 191	包装储运图示标志
GB 4456	包装用聚乙烯吹塑薄膜
GB 5226	机床电气设备 通用技术条件
GB/T 13306	标牌
JB/T 6530	印刷机产品型号编制方法

3 型式与基本参数

3.1 型式

3.1.1 按驱动方式分：

- a. 手动式——用人工完成印刷过程的移印机；
- b. 自动式——用气动、机械、电子控制系统完成印刷过程的移印机。

3.1.2 按可装压印头数分：

- a. 单头——只能装一个压印头的移印机；
- b. 多头——可装两个及两个以上压印头的移印机。

3.1.3 按承印物载台(台下简称承载台)运动方式分：

- a. 固定式——承载台固定不动的移印机；
- b. 往复式——承载台往复运动的移印机；
- c. 旋转式——承载台旋转运动的移印机；
- d. 步进式——承载台装于输送带上步进运动的移印机。

3.2 基本参数按表规定。

3.3 产品型号编制按 JB/T 6530 的规定。