

ICS 25.080.40  
J 54  
备案号: 24634—2008

# 中华人民共和国机械行业标准

JB/T 8648.1—2008  
代替 JB/T 8648.1—1997

JB/T 8648.1—2008

## 钻削加工中心 第1部分：精度检验

Drilling machining centres  
—Part 1: Testing of accuracy

中华人民共和国  
机械行业标准  
钻削加工中心 第1部分：精度检验  
JB/T 8648.1—2008  
\*  
机械工业出版社出版发行  
北京市百万庄大街22号  
邮政编码：100037  
\*  
210mm×297mm • 1.25印张 • 40千字  
2008年11月第1版第1次印刷  
定价：17.00元  
\*  
书号：15111 • 9422  
网址：<http://www.cmpbook.com>  
编辑部电话：(010) 88379778  
直销中心电话：(010) 88379693  
封面无防伪标均为盗版



JB/T 8648.1-2008

版权专有 侵权必究

2008-06-04 发布

2008-11-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

## 目 次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 一般要求.....	1
3.1 计量单位.....	1
3.2 安装调平.....	1
3.3 检验顺序.....	1
3.4 检验项目.....	1
3.5 检验工具.....	1
3.6 工作精度检验.....	1
3.7 最小公差.....	1
3.8 坐标及运动方向命名.....	2
3.9 其他.....	2
4 几何精度检验.....	3
5 工作精度检验.....	17
图 1 机床坐标和运动方向简图.....	2

## 前　　言

JB/T 8648《钻削加工中心》分为两个部分：

- 第1部分：精度检验；
- 第2部分：技术条件。

本部分为JB/T 8648的第1部分。

本部分代替JB/T 8648.1—1997《钻削加工中心 精度检验》。

本部分与JB/T 8648.1—1997相比，主要变化如下：

- 对条文及图、表进行了编辑性修改；
- 取消调平的具体数值（1997版的3.3）；
- 取消平面度允差中“平或凹”的要求（1997版的G1项）；
- 对立式机床增加检验截面（本版的G4项）；
- 取消对转塔机床的要求；
- 调整定位精度、重复定位精度、反向差值的计算方法、允差及尺寸段划分（见G12、G13、G14项）。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国金属切削机床标准化技术委员会（SAC/TC 22）归口。


本部分负责起草单位：北京第一机床厂第三机床分厂。

本部分主要起草人：王禹。

本部分所代替标准的历次版本发布情况：

- JB/T 8648.1—1997。

## 5 工作精度检验

检验性质	P1
钻、铰孔定位加工精度。	
简图	
	
试件材料：HT150。	
检验项目	定位加工孔距精度
切削条件	<p>切削刀具：中心钻、标准高速钢麻花钻、铰刀            铰孔余量：<math>\leq 0.20\text{mm}</math>（半径上）</p>
允差 mm	0.08
检验工具	检验棒、千分尺
说明（按 GB/T 17421.1—1998 的规定）	
	4.1 和 4.3
	试件装夹在工作台的中间位置。以快速定位钻、铰 $4 \times \phi 12\text{H}6$ 孔。 分别在 X、Y 坐标方向上测量两孔间的实际孔距。 误差以 X、Y 坐标方向的实际孔距与指令值的最大差值计。 对角线方向的孔距可对两孔进行实测，也可测量孔的 X、Y 坐标值后经计算求得。 对角线方向的孔距误差，以实测或计算的孔距与理论值的最大差值计。