

ICS 25.100.50

J 41

# JB

## 中华人民共和国机械行业标准

JB/T 10231.8—2002

---

### 刀具产品检测方法 第 8 部分：板牙

Tool inspection methods  
Part 8: Thread cutting die

2002-07-16 发布

2002-12-01 实施

---

中华人民共和国国家经济贸易委员会 发布

## 目 次

前言.....	III
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 检测依据.....	1
4 通用项目的检测.....	1
5 圆板牙外径和厚度的检测.....	1
5.1 检测器具.....	1
5.2 检测方法.....	1
6 六方板牙对边尺寸的检测.....	2
6.1 检测器具.....	2
6.2 检测方法.....	2
7 圆板牙外圆对螺纹轴线的径向圆跳动.....	2
7.1 检测器具.....	2
7.2 检测方法.....	2
8 板牙端面对螺纹轴线的端面圆跳动.....	2
8.1 检测器具.....	2
8.2 检测方法.....	2
9 圆板牙切削刃对外圆的斜向圆跳动.....	2
9.1 检测器具.....	2
9.2 检测部位.....	2
9.3 检测方法.....	2
10 六方板牙切削刃对螺纹轴线的斜向圆跳动.....	2
10.1 检测器具.....	2
10.2 检测部位.....	3
10.3 检测方法.....	3
11 螺纹精度的检测.....	3
11.1 检测器具.....	3
11.2 检测方法.....	3
图1 检测径向圆跳动和端面圆跳动示意图.....	2
图2 检测圆板牙切削刃斜向圆跳动示意图.....	3
图3 检测六方板牙斜向圆跳动示意图.....	3

