

# 中华人民共和国机械行业标准

JB/T 8364.3—2010  
代替 JB/T 8364.3—1996

JB/T 8364.3—2010

## 60° 圆锥管螺纹刀具

### 第3部分: 60° 圆锥管螺纹丝锥 技术条件

中华人民共和国  
机械行业标准  
60° 圆锥管螺纹刀具  
第3部分: 60° 圆锥管螺纹丝锥 技术条件

JB/T 8364.3—2010

\*

机械工业出版社出版发行

北京市百万庄大街 22 号

邮政编码: 100037

\*

210mm×297mm • 0.5 印张 • 13 千字

2010 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 10.00 元

\*

书号: 15111 • 9813

网址: <http://www.cmpbook.com>

编辑部电话: (010) 88379778

直销中心电话: (010) 88379693

封面无防伪标均为盗版

Tools for taper pipe threads with 60° thread angle

— Part 3: Taps for taper pipe threads with 60° thread angle

— Technical specification

2010-02-11 发布

2010-07-01 实施




JB/T 8364.3-2010

版权专有 侵权必究

中华人民共和国工业和信息化部 发布

附录 A  
(规范性附录)  
圆锥管螺纹的牙顶高和牙底高公差

A.1 圆锥管螺纹的牙顶高和牙底高公差见图 A.1 和见表 A.1。



注：括号内的文字针对内螺纹而言。

图 A.1 圆锥管螺纹的牙顶高和牙底高公差

表 A.1 螺纹的牙顶高和牙底高公差

单位：mm

每 25.4 mm 内的螺纹牙数 n	牙顶高和牙底高公差
27	0.059
18	0.077
14	0.081
11.5	0.088

A.2 在实际生产中，螺纹的牙顶、牙底一般为圆弧状。

A.2.1 允许螺纹牙顶的圆弧超出牙顶公差带之外，但圆弧的顶点不能离开牙顶公差带，见图 A.2。

A.2.2 螺纹牙底的圆弧不能超出牙底公差带，见图 A.2。




图 A.2 内螺纹牙顶、牙底的倒圆

## 目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 技术要求	1
4 性能试验	2
4.1 试验条件	2
4.2 试验结果的评定	2
5 标志和包装	2
5.1 标志	2
5.2 包装	3
附录 A (规范性附录) 圆锥管螺纹的牙顶高和牙底高公差	4
图 A.1 圆锥管螺纹的牙顶高和牙底高公差	4
图 A.2 内螺纹牙顶、牙底的倒圆	4
表 A.1 螺纹的牙顶高和牙底高公差	4

表 3

单位:  $\mu\text{m}$ 

代号 NPT	切削锥对公共轴线的 斜向圆跳动		完整齿对公共轴线的 径向圆跳动		柄部对公共轴线的 径向圆跳动	
	切制	磨制	切制	磨制	切制	磨制
1/16~1/2	0.10	0.03	0.10	0.02	—	0.02
3/4~2		0.04		0.03		0.03

3.5 磨制丝锥的螺纹牙型应进行铲磨。

#### 3.6 丝锥材料:

丝锥螺纹部分: 切制丝锥用 9SiCr 或同等性能的其他牌号合金工具钢制造。磨制丝锥用 W6Mo5Cr4V2 或同等性能的其他牌号高速钢制造。焊接柄部采用 45 钢或同等性能的其他钢材制造。

#### 3.7 丝锥硬度:

丝锥螺纹部分硬度: 合金工具钢不低于 61 HRC, 高速钢不低于 63 HRC, 方头硬度不低于 30 HRC。

### 4 性能试验

成批生产的丝锥, 每批应进行切削性能抽样试验。

#### 4.1 试验条件

4.1.1 机床: 试验机床采用符合精度要求的机床。

4.1.2 刀具: 样本大小为 5 件。

4.1.3 试坯: 材料为 45 钢, 硬度为 170 HBW~200 HBW。

4.1.4 螺纹的底孔形式: 1:16 通孔。

4.1.5 切削规范按表 4 规定。

4.1.6 切削液: 机攻时用乳化液水溶液, 手攻时用 L-AN 全损耗系统用油 (按 GB 443 的规定)。

表 4 切削规范

代号 NPT	切削速度 m/min	试件厚度(不小于) mm	攻螺纹孔数
1/16~1/2	3~4	11+2P	10
3/4~2	4~5		

#### 4.2 试验结果的评定

试验后的丝锥不应有崩刃和显著的磨损现象, 并应保持其原有的使用性能。被切试件的螺纹精度应符合圆锥管螺纹 (NPT) 的要求。螺纹表面粗糙度的上限值为  $Rz 25 \mu\text{m}$ 。如有一件不符合上述要求, 则判此批丝锥性能试验为不合格。

### 5 标志和包装

#### 5.1 标志

##### 5.1.1 丝锥上应标注:

- a) 制造厂商标;
- b) 螺纹代号;
- c) 材料牌号或代号 (普通高速钢标志 HSS; 合金工具钢可不标志)。

##### 5.1.2 包装盒上应标注:

- a) 制造厂或销售商的名称、商标和地址;

## 前言

JB/T 8364 《60° 圆锥管螺纹刀具》分为五个部分:

- 第1部分: 60° 圆锥管螺纹圆板牙;
- 第2部分: 60° 圆锥管螺纹丝锥;
- 第3部分: 60° 圆锥管螺纹丝锥 技术条件;
- 第4部分: 60° 圆锥管螺纹搓丝板;
- 第5部分: 60° 圆锥管螺纹滚丝轮。

本部分为 JB/T 8364 的第3部分。

本部分代替 JB/T 8364.3—1996 《60° 圆锥管螺纹丝锥 技术规范》。

本部分与 JB/T 8364.3—1996 的相比, 主要变化如下:

- “范围”的描述作了编辑性修改;
- 表5中的切削部分改为切削锥, 校准部分改为完整齿;
- 附录A表A.1中n为18的牙顶高和牙底高公差数值, 由0.078改为0.077。
- 本部分的附录A是规范性附录。
- 本部分由中国机械工业联合会提出。
- 本部分由全国刀具标准化技术委员会 (SAC/TC91) 归口。
- 本部分负责起草单位: 上海工具厂有限公司、上海刃具厂有限公司。
- 本部分主要起草人: 俞毛弟、许光荣、励政伟、郭平璋。
- 本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
- JB/T 8364.3—1996。