

ICS 65.060.50
B 91

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 2464—2013

马铃薯收获机 作业质量

Operating quality for potato harvesters

2013-09-10 发布

2014-01-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由农业部农业机械化管理司提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会(SAC/TC 201/SC 2)归口。

本标准起草单位：甘肃省农业机械鉴定站、黑龙江农业机械试验鉴定站、甘肃农业大学、甘肃洮河拖拉机制造有限公司、酒泉市铸陇机械制造有限公司。

本标准主要起草人：闫发旭、潘卫云、程兴田、孙启嘉、郭雪峰、刘军干、郭光、马明义、辛兵帮。

马铃薯收获机 作业质量

1 范围

本标准规定了马铃薯收获机作业的质量要求、检测方法和检验规则。

本标准适用于马铃薯挖掘机(以下简称挖掘机)和马铃薯联合收获机(以下简称收获机)作业质量的评定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5262 农业机械试验条件 测定方法的一般规定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

小薯 small potato

最小长度尺寸小于 25 mm 的马铃薯。

3.2

明薯 potato on or out of earth

机器作业后,暴露出土层的马铃薯。

3.3

漏挖薯 undug potato

机器作业后,没有被挖掘出土层的马铃薯。

3.4

埋薯 covered potato

挖掘出上层后,又被掩埋的马铃薯。

3.5

漏拾薯 unpicked potato

挖掘出土层后,而没有被拣拾收回的马铃薯。

3.6

损失薯 lost potato

联合收获机械作业后的漏挖薯、埋薯和漏拾薯之和(不含小薯)。

3.7

伤薯 damaged potato

机器作业损伤薯肉的马铃薯(由于薯块腐烂引起的损伤除外)。

3.8

破皮薯 skin-damaged potato

机器作业擦破薯皮的马铃薯(由于薯块腐烂引起的破皮除外)。