

ICS 07.060
A 47

QX

中华人民共和国气象行业标准

QX/T 49—2007

地面气象观测规范 第 5 部分：气压观测

Specifications for surface meteorological observation
Part5: Measurement of atmospheric pressure

2007-06-22 发布

2007-10-01 实施

中 国 气 象 局 发 布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 观测的一般要求	1
5 仪器安装的一般要求	2
6 水银气压表的观测	2
6.1 通则	2
6.2 动槽式水银气压表	2
6.3 定槽式水银气压表	3
6.4 计算本站气压	3
7 气压计的观测	4
7.1 结构	4
7.2 安装	4
7.3 观测和记录	4
7.4 换纸步骤	4
7.5 自记记录的整理	4
7.6 维护	5
7.7 自记纸的保存	5
8 电测气压传感器	5
8.1 通则	5
8.2 安装和维护	5
9 计算海平面气压	6
参考文献	7

