

ICS 07.060

A 47

QX

中华人民共和国气象行业标准

QX/T 68—2007

大气黑碳气溶胶观测——光学衰减方法

**Monitoring of ambient black carbon
-optical attenuation method**

2007-06-22 发布

2007-10-01 实施

中国气象局 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 测量原理	1
5 仪器组成	1
6 技术指标	2
7 测量方法	2
8 仪器维护	2
9 仪器校准	3
10 数据及格式	3
11 管理制度	3

