

ICS 07.060

A 47

**QX**

# 中华人民共和国气象行业标准

QX/T 56—2007

---

## 地面气象观测规范 第 12 部分：日照观测

Specifications for surface meteorological observation  
Part12: Measurement of sunshine

2007-06-22 发布

2007-10-01 实施

---

中 国 气 象 局 发 布

## 目 次

前言 .....	III
引言 .....	IV
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语与定义 .....	1
4 观测仪器 .....	1
5 暗筒式日照计观测 .....	1
5.1 仪器结构和原理 .....	1
5.2 仪器安装 .....	1
5.3 日照纸感光显影药液的涂刷 .....	2
5.4 日照纸更换与记录整理 .....	2
5.5 检查与维护 .....	2
6 聚焦式日照计观测 .....	2
6.1 仪器结构 .....	2
6.2 仪器安装 .....	2
6.3 日照纸更换与记录整理 .....	2
6.4 检查与维护 .....	3
7 日照传感器 .....	3
7.1 使用直接辐射表观测日照时数 .....	3
7.2 使用总辐射与散辐射计算日照时数 .....	3
参考文献 .....	4

