

L 90
备案号:98—1997

SJ

中华人民共和国电子行业标准

SJ/T 10714—1996

eqv ASTM E902—88

检查 X 射线光电子能谱仪 工作特性的标准方法

Standard practice for checking the operation
characteristics of X-ray photoelectron spectrometers

1996-07-22 发布

1996-11-01 实施

中华人民共和国电子工业部 发布

前　　言

本标准等效采用美国材料试验协会标准 ASTM E902—89《检查 X 射线光电子能谱仪工作特性的标准方法》。

在将 ASTM E902—88 转化为本标准时, 删去了一些非技术性的文字部分。

本标准的附录 A 是提示的附录。

本标准由电子工业部标准化研究所提出并归口。

本标准起草单位: 电子工业部第四十六研究所。

本标准主要起草人: 任殿胜、严如岳、华庆恒、刘咏梅、段曙光。

中华人民共和国电子行业标准

检查 X 射线光电子能谱仪 工作特性的标准方法

SJ/T 10714—1996

epv ASTM E902—88

Standard practice for checking the operation
characteristics of X-ray photoelectron spectrometers

1 范围

1.1 本标准规定了 X 射线光电子能谱仪信背比、分辨力、短期电压稳定性、传输特性及能量坐标线性等工作特性的检查过程。

1.2 本标准适用于能量通道为数字计数存储的谱仪。

1.3 本标准旨在对仪器制造厂商提出的校准步骤进行补充。不能作为不同仪器之间进行性能比较的依据，只能作为某一谱仪工作特性的自治性检查。

1.4 使用本标准可能涉及有害的操作、设备及物质。但本标准没有说明所有相关安全问题。使用者在使用本标准前，应该制定适当的安全与保健措施，并决定本标准的应用范围。

2 特点及用途

2.1 本标准所确定的谱仪工作特性应在谱仪处于最佳工作状态时建立，因而，第 5 章中给出的工作特性指标仅作为参考，用户应根据实际的谱仪情况决定取舍或变更。

2.2 使用本标准对谱仪作定期检查，并将检查结果与该仪器先前在同一工作参数下测得的数据进行比较，如发现两者有明显的差别，则表明谱仪需要校准。

2.3 使用本标准检查工作特性时，仪器工作参数的设置应与仪器在日常分析时的典型工作参数相同。本标准没有规定这些仪器工作参数的设置，由使用者自己决定，但不论何时使用本标准，都应使用相同的参数，以使测得的结果能与先前的结果直接可比。

3 步骤

3.1 取一洁净的铜样品(99.9%)，为了得到平整光滑的表面，最好用片状样品。样品面积应大于谱仪的分析面积，分析面积由 X 射线束斑尺寸和分析器接收面积中的较小者确定。建议用以下三种样品处理方法：

- a) 在连续搅拌或超声波振荡下，在 1M 的 HC1 溶液中将样品腐蚀 5min。然后用蒸馏水洗净；
- b) 用金属抛光法清洁样品；
- c) 在氮气气氛中，用 600# 碳化硅研磨样品。在使用该方法时，要特别注意处理工艺的重复性。

3.1.1 样品处理方法的选择，取决于样品尺寸、处理难易及所具备的实验室条件。