

**SJ**

**中华人民共和国电子工业行业标准**

**SJ/T 10118—91**

---

**HXP—4 型 键 盘  
技 术 条 件**

**1991-04-02 发布**

**1991-07-02 实施**

**中华人民共和国机械电子工业部 发布**

## 目 次

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 1 主题内容与适用范围 .....     | (1)  |
| 2 引用标准 .....          | (1)  |
| 3 主要参数及功能 .....       | (1)  |
| 4 技术要求 .....          | (2)  |
| 5 试验方法 .....          | (4)  |
| 6 检验规则 .....          | (7)  |
| 7 标志、包装、运输、贮存 .....   | (8)  |
| 附录 A 故障的分析(补充件) ..... | (10) |

# 中华人民共和国电子工业行业标准

## HXP-4 型键盘技术条件

SJ/T 10118-91

### 1 主题内容与适用范围

#### 1.1 主题内容

本标准规定了 HXP-4 型键盘的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。

#### 1.2 适用范围

本标准适用于 0500 系列微机用 HXP-4 型键盘。

### 2 引用标准

|            |  |
|------------|--|
| GB 191     | 包装储运图示标志                               |
| GB 2421    | 电工电子产品基本环境试验规程 总则                      |
| GB 2422    | 电工电子产品基本环境试验规程 名词术语                    |
| GB 2423.1  | 电工电子产品基本环境试验规程 试验 A: 低温试验方法            |
| GB 2423.2  | 电工电子产品基本环境试验规程 试验 B: 高温试验方法            |
| GB 2423.3  | 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ca: 恒定湿热试验方法         |
| GB 2423.5  | 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ea: 冲击试验方法           |
| GB 2423.6  | 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Eb: 碰撞试验方法           |
| GB 2423.10 | 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Fc: 振动(正弦)试验方法       |
| GB 2425    | 信息处理用字符的印刷图像的形状和尺寸(常用字符)               |
| GB 2787    | 信息处理交换用七位编码字符集键盘的字母数字区布局               |
| GB 4857.5  | 运输包装件基本试验 垂直冲击跌落试验方法                   |
| GB 4943    | 数据处理设备的安全                              |
| GB 5080.7  | 设备可靠性验证试验方案 恒定失效率假设的失效率与平均无故障时间的验证试验方案 |
| GB 6833.2  | 电子测量仪器的电磁兼容性试验规范 磁场敏感度试验               |
| GB 6833.3  | 电子测量仪器的电磁兼容性试验规范 静电放电敏感度试验             |
| GB 6833.4  | 电子测量仪器的电磁兼容性试验规范 电源瞬态敏感度试验             |
| GB 6833.5  | 电子测量仪器的电磁兼容性试验规范 辐射敏感度试验               |
| GB 6833.6  | 电子测量仪器的电磁兼容性试验规范 传导敏感度试验               |
| GB 9254    | 信息技术设备的无线电干扰极限值和测量方法                   |

### 3 主要参数及功能