

UDC 621.882.1

JIS

B 1012

ねじ用十字穴

JIS B 1012<sup>-1985</sup>

昭和60年11月1日改正

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

---

主務大臣：通商産業大臣 制定：昭和 33.3.29 改正：昭和 60.11.1

官報公示：昭和 60.

原案作成協力者：日本ねじ研究協会

審議部会：日本工業標準調査会 機械要素部会（部会長 小玉 正雄）




この規格についての意見又は質問は、工業技術院標準部機械規格課（〒100 東京都千代田区霞が関 1 丁目 3-1）へ連絡してください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第 15 条の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

## ねじ用十字穴

B 1012-1985

## 正誤票

ページ	位置	誤	正
1	表2, X-X, Y-Yの 図	 <p>X-X</p> <p>Y-Y</p> <p>e</p> <p>90°</p> <p>訂正箇所 (Y-Yの図を少 し回転させた)</p>	
3	図2 一番右の図	 <p>ゲージ沈み</p> <p>深さq</p> <p>※印 訂正箇所 (すきまを開けた)</p>	
5	表4 中央の図	 <p>(1~125)mm</p> <p>45°</p> <p>A</p> <p>※印 訂正箇所 (一点鎖線を少 しづらした)</p>	