

中华人民共和国行业标准

土石坝养护修理规程

SL210—98

条文说明

1999 北京

目 次

1 总则.....	41
2 土石坝养护.....	42
3 土石坝修理.....	43
4 白蚁及其他动物危害的防治.....	51

1 总 则

1.0.2 我国现有各类型水库 8.4 万余座，其中 90% 左右水库的大坝是土石坝。其他类似土石坝的坝型，如水中填土坝、水力冲填坝、爆破堆石坝等均可参照执行。

1.0.3 土石坝的修理包括岁修、大修和抢修。岁修、大修所进行的工程是永久性工程；抢修多属临时性的抢护工程，事后还要再按永久性工程进行大修处理，故将抢修置于附录内。

1.0.4 修理只是对原有工程进行修复或加固，不改变原有工程形式和结构；如果改变原有工程结构形式和规模，则属于改建或扩建性质，不属本规程所列的范畴，因此，条文中有“达到恢复或局部改善原有工程结构状况的目的”。

1.0.5 安全监测是日常养护工作的内容之一，包括巡视检查和工程观测。通过巡视检查和工程观测分析所发现的工程问题是养护、修理的依据。

1.0.6 土石坝的养护修理技术涉及面十分广泛，内容比较复杂，因此，对本规程未作规定的内容，应分别按现行国家标准或行业标准的规定执行。